


장풍제2교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)


KEY PLAN

후포리 ←




→ 장풍리

범례			
	균열		철근노출
	콘크리트 박리		강재부식
	콘크리트 파손		균열
	콘크리트 탈락		염화물 침투
	콘크리트 얼룩		미세마모



장풍리



↓
후포리