


하 동 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ A2(S1)


KEY PLAN

← 가압동




→ 홍문동

범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		토사퇴적
	돌출		미세망상



홍문동
↑



↓
가압동