

성 남 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN

장안리 ←

→ 삼합리

A1

P1

A2

범례

균열

철근노출

강재부식

백태

누수

파손

박락

열화

재료분리

토사퇴적

돌뚫

미세망상

①

②

③

삼합리

↑

P1

1/8

2/8

3/8

4/8

5/8

6/8

7/8

6/6

5/6

4/6

3/6

2/6

1/6

0

①

②

③

↓

장안리