


화 평 교

교각 손상현황도


PIER 4

KEY PLAN




범례

콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누수	파손	박리	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상




전면



좌측

우측



배면