


화 평 교

바닥판 상면 손상현황도


P1 ~ P2(S2)

KEY PLAN




범례

균열	철근노출	강재부식	박탈
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



정단리
↑



↓
본두리