


화 평 교


바닥판 상면 손상현황도

P2 ~ P3(S3)


KEY PLAN



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		박락
	토사퇴적		들뜸
			미세망상



정단리



본두리

