


화 평 교


바닥판 하면 손상현황도

P3 ~ P4(S4)

KEY PLAN




범례			



정단리

① 배수관 길이부족
4ea



본두리