


개 금 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

← 금당리



→ 청안리


범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상



청안리



① 토사퇴적 1.0x10.0x2ea



금당리