


개 금 교


바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)

KEY PLAN




범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	박락		열화
	재료분리		토사퇴적
	돌출		미세망상



청안리



① 토사퇴적 1.5x5.0x2ea



금당리