


개 금 교

바닥판 상면 손상현황도

P2 ~ A2(S3)


KEY PLAN

← 금당리




→ 청안리

범례



청안리



금당리