


오 릿 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

← 금당리




→ 청안리

범 례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



청안리



금당리