


오 릿 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)


KEY PLAN

금당리 ←




→ 청안리

| 범 례  |      |      |      |
|------|------|------|------|
|      |      |      |      |
| 균 열  | 철근노출 | 강재부식 | 백 데  |
|      |      |      |      |
| 누 수  | 파 손  | 박 락  | 열 화  |
|      |      |      |      |
| 재료분리 | 토사퇴적 | 들 음  | 미세망상 |



청안리



금당리