


황 새 들 교


바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN




범 례			
콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상



뇌곡리



① 토사퇴적
0.5x10.0x2ea



원부리