


황 새 들 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)



KEY PLAN

원부리 ←




→ 뇌곡리

범례



뇌곡리



원부리