


광 대 2 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN

← 광대리



→ 화평리

범례



콘크리트



철근노출



강재부식



백분



물



모래



골재



열팽창



재료분리




토사되적



소리



미세망상




화평리



① 토사되적 3.5x9.0

(P1)



광대리