


광 대 2 교

바닥판 상면 손상현황도



P1 ~ A2(S2)

KEY PLAN

← 광대리




→ 화평리



화평리



① 토사퇴적 3.5x9.0



광대리