


아랫담교


바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)


KEY PLAN



범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상



용담리



백자리

