


천 남 1 교

교각 손상현황도



PIER 3



| 범례   |      |      |
|------|------|------|
|      |      |      |
| 균열   | 철근노출 | 강재부식 |
|      |      |      |
| 백태   | 누수   | 파손   |
|      |      |      |
| 재료분리 | 박락   | 열화   |

|  |    |  |    |  |    |  |
|--|----|--|----|--|----|--|
|  | G1 |  | G2 |  | G3 |  |
|--|----|--|----|--|----|--|

상면



배면