


천 남 1 교


바닥판 상면 손상현황도

P3 ~ A2(S4)


KEY PLAN



범례		
	콘 열	철근노출
	강재부식	백태
	누수	파손
	재료분리	박락
	열화	



천남리



가산3리

