


천 남 1 교

바닥판 하면 손상현황도


P2 ~ P3(S3)

KEY PLAN




범례

콘 열	철근노출	강재부식
백 태	누 수	파 손
재료분리	박 락	열 화



천남리
↑



↓
가산3리