


당 미 1 교

교각 손상현황도

PIER 2



범례		
	균열	철근노출
	백태	누수
	재료분리	파손
	강재부식	열화
	박락	

	G1		G2		G3	
--	----	--	----	--	----	--

상면

