


당 산 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		박락
	파손		열화
	재료분리		토사퇴적
	토사퇴적		돌출
	돌출		미세망상

