


당 산 교

바닥판 상면 손상현황도

P2 ~ P3(S3)

KEY PLAN



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		박락
	열화		열화
	토사퇴적		돌출
	미세망상		미세망상

