


당 산 교


바닥판 상면 손상현황도

P3 ~ P4(S4)


KEY PLAN



범 례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌움	미세망상



가산리
↑



↓
당산리