


당 산 교


바닥판 상면 손상현황도

P4 ~ A2(S5)


KEY PLAN



범례			
콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상



가산리
↑



↓
당산리