


당 산 교

바닥판 하면 손상현황도


A1 ~ P1(S1)

← 당산리




→ 가산리

범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		박락
	토사퇴적		돌움
	미세망상		



① 보강철판부식
0.5x6.0x3ea



↓ 당산리