


당 산 교


바닥판 하면 손상현황도

P2 ~ P3(S3)

KEY PLAN



범례			
콘 열	철근노출	강재부식	벽 태
누수	파손	벽락	열화
재료분리	토사침하	들뜸	미세망상



① 보강철판부식
0.5x6.0x3ea

