


하 리 교

바닥판 상면 손상현황도


P1 ~ A2(S2)

KEY PLAN

← 광대리




→ 화평리



화평리



① 후타재 박리
0.2x15.0x2ea



광대리