


교 리 육 교

교각 손상현황도

PIER 1, 2



범 례			
콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	침 식	미세망상

