


신 진 1 교


바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)


KEY PLAN



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		토사퇴적
	팽창음		미세망상



관한리



여주