


연 촌 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)



KEY PLAN

← 광대리



→ 화평리

범 례




화평리



④ 유간부 토사퇴적
L=9.0



(A2)



(P1)



광대리