


연 촌 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)

KEY PLAN

← 광대리



→ 화평리

범 례



콘크리트



철근노출



강재부식



백태



누수



파손



박락



열화



재료분리




토사퇴적



돌움



미세망상



화평리

