


새 터 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)


KEY PLAN

가업동 ←




→ 홍문동

| 범례   |      |      |      |
|------|------|------|------|
|      |      |      |      |
| 균열   | 철근노출 | 강재부식 | 백태   |
|      |      |      |      |
| 누수   | 파손   | 박락   | 열화   |
|      |      |      |      |
| 재료분리 | 토사퇴적 | 들뜸   | 미세망상 |



홍문동  
↑



↓  
가업동