




KEY PLAN




횡단면도




범례



↑
양 평 방 향(A2)




↑
양 평 방 향(A2)




시행장	여 주 시	용역사	(주)명성엔지니어링	용역명	세종대교 정밀점검 기술용역	위 치	세종대교(양평방향) 교면포장 [S1, S2]	도면명	외관조사망도	특 칙	NONE	17
-----	-------	-----	------------	-----	----------------	-----	--------------------------	-----	--------	-----	------	----


KEY PLAN




횡단면도



범례




↑
양 평 방 향(A2)



↓
원 주 방 향(A1)


↑
양 평 방 향(A2)




↓
원 주 방 향(A1)

시행장	여 주 시	유역사	(주)명성엔지니어링	유역명	세종대교 정밀점검 기술용역	위 치	세종대교(양평방향) 교면포장 (S3, S4)	도면명	외관조사망도	특 적	NONE	18
-----	-------	-----	------------	-----	----------------	-----	--------------------------	-----	--------	-----	------	----


KEY PLAN



횡단면도





범례




↑
양 평 방 향(A2)

↑
양 평 방 향(A2)




시행장	유역사	유역명	위 치	도면명	특 적	
여 주 시	(주)명성엔지니어링	세종대교 정밀점검 기술용역	세종대교(양평방향) 교면포장 (S5, S6)	외관조사망도	NONE	19


KEY PLAN




횡단면도



범례




↑
양 평 방 향(A2)



↓
원 주 방 향(A1)


↑
양 평 방 향(A2)




↓
원 주 방 향(A1)

시행장	주 시	유역사	유역명	위 치	도면명	속 력	20
여	주	시	(주)명성엔지니어링	세종대교 정밀점검 기술용역	세종대교(양평방향) 교면포장 (S7, S8)	외관조사망도	NONE


KEY PLAN




횡단면도



범례




↑
양 평 방 향(A2)




↓
원 주 방 향(A1)

↑
양 평 방 향(A2)




↓
원 주 방 향(A1)




KEY PLAN



횡단면도




제 5




시행청	유역시	유역명	위 치	도면명	측 측	
여 주 시	[주]명성엔지니어링	세종대교 정밀점검 기술용역	세종대교(양평방향) 교면포장 [S11, S12]	외관조사망도	NONE	22


KEY PLAN




횡단면도



범례




↑
양 평 방 향(A2)




↓
원 주 방 향(A1)

↑
양 평 방 향(A2)




↓
원 주 방 향(A1)




KEY PLAN



횡단면도



제 5 조



시행청

여 주 시

용역사

(주)명성엔지니어링

000

세종대교 정밀점검 기술용역

원	치
---	---

세종대교(양평방향) 교면포장 (S15, S16)

도면명


외관조사망도

축척


NONE

24


KEY PLAN




횡단면도




범례



↑
양 평 방 향(A2)




↑
양 평 방 향(A2)




시행장	유역사	유역명	위 치	도면명	특 적	26
여 주 시	(주)명성엔지니어링	세종대교 정밀점검 기술용역	세종대교(양평방향) 교면포장 (S19, S20)	외관조사망도	NONE	


KEY PLAN




횡단면도



범례




↑
양 평 방 향(A2)



↓
원 주 방 향(A1)


↑
양 평 방 향(A2)




↓
원 주 방 향(A1)

시행장	여 주 시	용역사	(주)명성엔지니어링	용역명	세종대교 정밀점검 기술용역	위 치	세종대교(양평방향) 교면포장 (S23, S24)	도면명	외관조사망도	특 칙	NONE	28
-----	-------	-----	------------	-----	----------------	-----	----------------------------	-----	--------	-----	------	----


KEY PLAN




횡단면도



범례




↑
양 평 방 향(A2)




↓
원 주 방 향(A1)

↑
양 평 방 향(A2)



↓
원 주 방 향(A1)

시행장	여 주 시	용역사	(주)명성엔지니어링	용역명	세종대교 정밀점검 기술용역	위 치	세종대교(양평방향) 교면포장 (S27, S28)	도면명	외관조사망도	특 칙	NONE	30
-----	-------	-----	------------	-----	----------------	-----	----------------------------	-----	--------	-----	------	----



↑

양 평 방 향(A2)

내측
캔틸레버

G1

G2

외측
캔틸레버

P1

원 주 방 향(A1)

↓

균열
0.2/0.8 x14EA

A1

↑

양 평 방 향(A2)

내측
캔틸레버

G1

G2

외측
캔틸레버

P2

원 주 방 향(A1)

↓

균열
0.2/1.4 x18EA

P1

시행처
여 주 시

용역사
[주]명성엔지니어링


용역명
세종대교 정밀점검 기술용역

원 지
세종대교[양평방향] 바닥판하면 [S1, S2]

도면명
외관조사망도

출 처
NONE

49



↑

양 평 방 향(A2)

내측
캔틸레버

G1

G2

외측
캔틸레버

P3

원 주 방 향(A1)

↓

균열
0.2/13.0
0.3/20.0

↑

양 평 방 향(A2)

내측
캔틸레버

G1

G2

외측
캔틸레버

P4

원 주 방 향(A1)

↓

균열
0.2/13.0
0.3/22.0

시행처

여 주 시

용역사

[주]명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교[양평방향] 바닥판하면 (S3, S4)


도면명

외관조사망도

출 처

NONE

50



↑

양 평 방 향(A2)

내측
캔틸레버

G1

G2

외측
캔틸레버

P5

P4

↓

원 주 방 향(A1)

균열
0.2/18.0
0.3/19.0

↑

양 평 방 향(A2)

내측
캔틸레버

G1

G2

외측
캔틸레버

P6

P5

↓

원 주 방 향(A1)

균열
0.2/4.0
0.3/42.0

백테
0.5x4.0

배수관 누수(고드름)

시행권

여 주 시

용역사

[주]명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

원 지

세종대교[양평방향] 바닥판하면 (S5, S6)


도면명

외관조사망도

출 처

NONE

51



↑

양 평 방 향(A2)

↑

원 주 방 향(A1)

↓

내측
캔틸레버

G1

G2

외측
캔틸레버

P7

P6

균열
0.2/14.0
0.3/27.0

백태
0.5x0.5 x2EA

백태
1.0x1.0 x2EA

백태
1.0x2.5

백태
1.0x1.5 x6EA

↑

양 평 방 향(A2)

↑

원 주 방 향(A1)

↓

내측
캔틸레버

G1

G2

외측
캔틸레버

P8

P7

균열
0.2/19.0

균열
0.2/7.0

균열
0.2/3.2

배수관 누수(고드름, 하부공원)

균열
0.2/5.0

균열
0.2/5.0

시행처

여주시

용역사

[주]명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위치

세종대교[양평방향] 바닥판하면 (S7, S8)


도면명

외관조사망도

출처

NONE

52



↑

양 평 방 향(A2)

내측

칸틸레버

G1

G2

외측

칸틸레버

P9

균열

0.3/22.0

균열

0.3/19.0

P8

↓

원 주 방 향(A1)

↑

양 평 방 향(A2)

내측

칸틸레버

G1

G2

외측

칸틸레버

P10

균열

0.3/13.0

균열

0.2/19.0

P9

↓

원 주 방 향(A1)

시행권

여 주 시

용역사

[주]명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교[양평방향] 바닥판하면 (S9, S10)


도면명

외관조사망도

출 처

NONE

53



↑

양 평 방 향(A2)

내측

칸틸레버

G1

G2

외측

칸틸레버

P11

P10

원 주 방 향(A1)

↓

↑

양 평 방 향(A2)

내측

칸틸레버

G1

G2

외측

칸틸레버

P12

P11

원 주 방 향(A1)

↓

시행권

여 주 시

용역사

[주]명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

원 지

세종대교(양평방향) 바닥판하면 [S11, S12]


도면명

외관조사망도

출 처

NONE

54



↑

양 평 방 향(A2)

내측

칸틸레버

G1

G2

외측

칸틸레버

P13

원 주 방 향(A1)

↓

균열

0.2/0.8 x10EA

↑

양 평 방 향(A2)

내측

칸틸레버

G1

G2

외측

칸틸레버

P14

원 주 방 향(A1)

↓

균열

0.2/0.6 x4EA

시행권

여 주 시

용역사

[주]명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

원 지

세종대교(양평방향) 바닥판하면 (S13, S14)


도면명

외관조사망도

출 처

NONE

55



↑

양평방향(A2)

내측 캔틸레버

G1

G2

외측 캔틸레버

P15

원주방향(A1)

↓

균열부백테
0.3x0.8

균열
0.2/0.8 x3EA
0.3/0.8 x5EA

P14

↑

양평방향(A2)

내측 캔틸레버

G1

G2

외측 캔틸레버

P16

원주방향(A1)

↓

균열
0.3/1.8 x3EA

P15

시행처

여주시

용역사

[주]명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위치

세종대교(양평방향) 바닥판하면 (S15, S16)


도면명

외관조사망도

출처

NONE

56



↑

양 평 방 향(A2)

내측
캔틸레버

G1

G2

외측
캔틸레버

P17

원 주 방 향(A1)

↓

균열
0.2/6.8

균열
0.2/12.2

P16

↑

양 평 방 향(A2)

내측
캔틸레버

G1

G2

외측
캔틸레버

P18

원 주 방 향(A1)

↓

P17

시행처

여주시

용역사

[주]명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

원지

세종대교[양평방향] 바닥판하면 (S17, S18)


도면명

외관조사망도

출처

NONE

57



↑

양 평 방 향(A2)

내측 캔틸레버

G1

G2

외측 캔틸레버

P19

P18

원 주 방 향(A1)

↓

↑

양 평 방 향(A2)

내측 캔틸레버

G1

G2

외측 캔틸레버


P20

P19


원 주 방 향(A1)

↓




KEY PLAN




횡단면도



범례





↑

양 평 방 향(A2)

내측 캔틸레버

G1

G2

외측 캔틸레버

P23

P22

원 주 방 향(A1)

↓

↑

양 평 방 향(A2)

내측 캔틸레버

G1

G2

외측 캔틸레버

P24

P23

원 주 방 향(A1)

↓

시행권

여 주 시

용역사

[주]명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

원 지

세종대교(양평방향) 바닥판하면 (S23, S24)


도면명

외관조사망도

출 처

NONE

60



↑

양 평 방 향(A2)

↑

원 주 방 향(A1)

↓

내측
칸틸레버

G1

G2

외측
칸틸레버

P25

P24

↑

양 평 방 향(A2)

↑

원 주 방 향(A1)

↓

내측
칸틸레버


G1

G2

외측
칸틸레버

P26

P25



↑

양 평 방 향(A2)

내측
칸틸레버

G1

G2

외측
칸틸레버

P27

원 주 방 향(A1)

↓

균열
0.3/1.5

↑

양 평 방 향(A2)

내측
칸틸레버

G1

G2

외측
칸틸레버

P28

원 주 방 향(A1)

↓

시행처

여 주 시

용역사

[주]명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

원 지

세종대교(양평방향) 바닥판하면 (S27, S28)


도면명

외관조사망도

출 처

NONE

62



↑

양 평 방 향(A2)

내측
캔틸레버

G1

G2

외측
캔틸레버

P29

균열
0.2/2.5
2EA

백태
0.1x0.4

P28

↓

원 주 방 향(A1)

↑

양 평 방 향(A2)

내측
캔틸레버

G1

G2

외측
캔틸레버

P30

P29

↓

원 주 방 향(A1)

시행처

여주시

용역사

(주)명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

원지

세종대교(양평방향) 바닥판하면 (S29, S30)

도면명


외관조사망도

출처


NONE

63




KEY PLAN




횡단면도




제 50






KEY PLAN






횡단면도




범례



← 원주방향(A1)



양평방향(A2) →



시행청

여 주 시

용역사

(주)명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교[양평방향] 강재주형 외부 (S1, S2)

도면명


외관조사망도

축척


NONE

81



KEY PLAN







횡단면도






50



← 원주방향(A1)



양평방향(A2) →



시행청

여 주 시

용역사

[주]명성엔지니어링

용역명	2024년 제1회 전국동시지방선거 유권자명부 대조사업
-----	-------------------------------

세종대교 정밀점검 기술용역

원	치
---	---

세종대교(양평방향) 강재주형 외부 (S3, S4)

도면명


외관조사망도

축척


NONE

82




KEY PLAN






횡단면도






범례



← 원주방향(A1)



양평방향(A2) →



시행처

여주시

용역사

(주)명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교(양평방향) 강재주형 외부 (S5, S6)

도면명


외관조사망도

축척


NONE

83


KEY PLAN





횡단면도



범례





G1





← 원주방향(A1)

G2





G1



양평방향(A2) →

G2



시행처

여 주 시

용역사

[주]명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교[양평방향] 강재주형 외부 (S7, S8)

도면명


외관조사망도

축척


NONE

84



KEY PLAN






횡단면도





범례



← 원주방향(A1)



→ 양평방향(A2)



시행청

여 주 시

용역사

[주]명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교(양평방향) 강재주형 외부 (S9, S10)

도면명


외관조사망도

축척


NONE

85






KEY PLAN



횡단면도







범례



← 원주방향(A1)

양평방향(A2) →



시행청

여 주 시

용역사

[주]명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교(양평방향) 강재주형 외부 (S11, S12)

도면명


외관조사망도

축척


NONE

86



KEY PLAN






횡단면도




범례



← 원주방향(A1)



→ 양평방향(A2)



시행장

여 주 시

용역사

(주)명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교(양평방향) 강재주형 외부 (S13, S14)


도면명

외관조사망도


축척

87


KEY PLAN





횡단면도



범례





G1





← 원주방향(A1)

G2





G1



→ 양평방향(A2)

G2



시행처

여 주 시

용역사

[주]명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교(양평방향) 강재주형 외부 [S15, S16]


도면명

외관조사망도


축척

88



KEY PLAN







횡단면도





범례



← 원주방향(A1)



양평방향(A2) →



시행청

여주시

용역사

[주]명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교(양평방향) 강재주형 외부 (S17, S18)


도면명

외관조사망도


축척

89




KEY PLAN





횡단면도






범례



← 원주방향(A1)



양평방향(A2) →



시행장

여 주 시

용역사

[주]명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교(양평방향) 강재주형 외부 (S19, S20)


도면명

외관조사망도


축척

90


KEY PLAN





형단면도



범례






G1





← 원주방향(A1)

G2






G1



양평방향(A2) →

G2



시행처

여 주 시

용역사

(주)명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교(양평방향) 강재주형 외부 (S21, S22)

도면명


외관조사망도

축척


NONE

91








KEY PLAN



횡단면도



범례



시행처

여 주 시

용역사

(주)명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교(양평방향) 강재주형 외부 (S23, S24)

도면명


외관조사망도

축척


NONE

92


KEY PLAN




횡단면도



범례






G1




← 원주방향(A1)

G2





G1



양평방향(A2) →

G2



시행처

여 주 시

용역사

(주)명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교(양평방향) 강재주형 외부 (S25, S26)

도면명


외관조사망도

축척


NONE

93




KEY PLAN



형단면도










범례



← 원주방향(A1)

양평방향(A2) →





G2

좌측면

P28

P29

도장균형
0.1x0.6

도장균형
0.1x0.2

G2

마 면

P28

P29

도장균형
0.1x1.0

G2

우측면

P28

P29

G2

좌측면

P29

P30

G2

마 면

P29

P30

도장균형
0.3x1.5

G2

우측면

P29

P30

시행청

주 주 시

용역사

(주)명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 지

세종대교(양평방향) 강재주형 외부 (S29, S30)

도면명


외관조사망도

축 척


NONE

95






KEY PLAN



형단면도






범례



← 원주방향(A1)

양평방향(A2) →



시행장

여 주 시

용역사

(주)명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교(양평방향) 강재주형 외부 (S31, S32)

도면명


외관조사망도

축척


NONE

96


KEY PLAN




평단면도




범례




*G2 - S19 ~ S25 전기시설 불량





KEY PLAN




○ **형단면도**




54 55



← 원주방향(A1)




부식
0.5x0.4




하부 볼트부식 20EA


양평방향(A2) →




KEY PLAN




평단면도




범례



G1




G1




← 원주방향(A1)

G2




G2




양평방향(A2) →


KEY PLAN




평단면도



범례




G1




← 원주방향(A1)

G2




G1



양평방향(A2) →

G2



시행처

여주시

용역사

[주]명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위치

세종대교(양평방향) 강재주형 내부 (S7, S8)

도면명


외관조사망도

주최


NONE

116




KEY PLAN



원단면도





범례




← 원주방향(A1)


양평방향(A2) →






KEY PLAN




평단면도




범례




← 원주방향(A1)




양평방향(A2) →






KEY PLAN



평단면도





범례



← 원주방향(A1)

양평방향(A2) →




시행처	용역사	용역명	위치	도면명	주	척	119
여주시	[주]명성엔지니어링	세종대교 정밀점검 기술용역	세종대교(양평방향) 강재주형 내부 [S13, S14]	외관조사망도	NONE		


KEY PLAN

← 원주


양평 →




원단면도



범례




G1




← 원주방향(A1)

G2




G1



양평방향(A2) →

G2



시행처

여주시

용역사

[주]명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위치

세종대교(양평방향) 강재주형 내부 [S15, S16]

도면명


외관조사망도

주최


NONE

120


KEY PLAN





평단면도



범례





하부 볼트부식 25ea
고무패드 밀링 2ea




← 원주방향(A1)


양평방향(A2) →



KEY PLAN





평단면도





범례

CW 03	군 열	X-X	철근노출	양상균형
재용반리 장 식	배 배	배 배	배 배	배 배
배 배	배 배	배 배	배 배	배 배




← 원주방향(A1)

양평방향(A2) →




시행처 여 주 시	용역사 [주]명성엔지니어링	용역명 세종대교 정밀점검 기술용역	위 치 세종대교(양평방향) 강재주형 내부 [S19, S20]	도면명 외관조사망도	주 치 NONE	122
--------------	-------------------	-----------------------	--------------------------------------	---------------	-------------	-----



KEY PLAN





○ **형단면도**




제 50




← 원주방향(A1)




양평방향(A2) →






KEY PLAN



원단면도





범례



← 원주방향(A1)

양평방향(A2) →




수직보강재
도장박리
0.1x0.3
3EA


수직보강재
도장박리
0.1x0.3
2EA

시행처	용역사	용역명	위치	도면명	축척	124
여주시	(주)명성엔지니어링	세종대교 정밀점검 기술용역	세종대교(양평방향) 강재주형 내부 (S23, S24)	외관조사망도	NONE	




KEY PLAN



평단면도





범례




← 원주방향(A1)


양평방향(A2) →








KEY PLAN



평단면도




범례




KEY PLAN

← 원주

양평 →



원단면도




범례


CW 03	군 열	X-X	형근노출	방사관형
재용반리 장 식	배 배	배 배	배 배	배 배
배 배 관 관	배 배	배 배	배 배	배 배

G1 도장박리
A=0.3x0.2 (3ea)

조명등 불량




G1




← 원주방향(A1)

G2



양평방향(A2) →

G2



시행처

여 주 시

용역사

[주]명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교(양평방향) 강재주형 내부 (S29, S30)

도면명


외관조사망도

주 칩


NONE

127

KEY PLAN





평단면도





범례

CW 03	군 열	X-X	철근노출	방사균형
재용반리 장식	배 배	배 배	배 배	배 배
배 배	배 배	배 배	배 배	배 배




← 원주방향(A1)



양평방향(A2) →




KEY PLAN




범례



평면




평면




좌측면


정면




우측면



좌측면



정면



우측면

시행청

여주시

용역사

(주)명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교(양평방향) 교대 (A1, A2)

도면명


외관조사망도

축척


NONE

146


KEY PLAN




범례



↑
양 평 방 향(A2)




배 면




평 면


↑
양 평 방 향(A2)




배 면



평 면




좌측면




정 면


원 주 방 향(A1)



우측면




좌측면



정 면

원 주 방 향(A1)



우측면

시행청

여 주 시

용역사

[주]명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교[양평방향] 교각 (P1, P2)

도면명


외관조사망도

축척



NONE

147

KEY PLAN




제 5호




시행장	유역시	유역명	위 치	도면명	종 류	
여 주 시	[주]명성엔지니어링	세종대교 정밀점검 기술용역	세종대교[양평방향] 교각 [P3, P4]	외관조사사망도	NONE	148


KEY PLAN




범례




↑
양 평 방 향(A2)




배면



평면




좌측면




정면

원 주 방 향(A1)




우측면




좌측면


↑
양 평 방 향(A2)



배면




평면



정면


원 주 방 향(A1)





우측면

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축척	149
여 주 시	[주]명성엔지니어링	세종대교 정밀점검 기술용역	세종대교[양평방향] 교각 (P5, P6)	외관조사망도	NONE	


KEY PLAN




범례




배면



평면




좌측면




정면


원 주 방 향(A1)




우측면



배면



평면




좌측면



정면


원 주 방 향(A1)




우측면

시행처	용역사	용역명	위 치	도면명	축척	150
여 주 시	[주]명성엔지니어링	세종대교 정밀점검 기술용역	세종대교[양평방향] 교각 (P7, P8)	외관조사망도	NONE	


KEY PLAN




범례



↑
양 평 방 향(A2)




배면




평면


↑
양 평 방 향(A2)




배면



평면




좌측면




정면

원 주 방 향(A1)


↓



우측면




좌측면



정면

원 주 방 향(A1)


↓





우측면

시행처	유역사	유역명	위 치	도면명	축척	151
여 주 시	[주]명성엔지니어링	세종대교 정밀점검 기술용역	세종대교(양평방향) 교각 (P9, P10)	외관조사망도	NONE	

KEY PLAN




범례





시행청	여 주 시	용역사	(주)명성엔지니어링	용역명	세종대교 정밀점검 기술용역	위 치	세종대교(양평방향) 교각 (P11, P12)	도면명	외관조사망도	축 척	NONE	152
-----	-------	-----	------------	-----	----------------	-----	--------------------------	-----	--------	-----	------	-----


KEY PLAN




범례



배면



평면




좌측면




정면


원 주 방 향(A1)




우측면



배면




평면



정면

원 주 방 향(A1)



우측면

시행처

여 주 시

용역사

(주)명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교(양평방향) 교각 (P13, P14)

도면명


외관조사망도

축척














NONE

153

KEY PLAN




범례












시행처	용역사	용역명	위치	도면명	축척	154
여주시	(주)명성엔지니어링	세종대교 정밀점검 기술용역	세종대교(양평방향) 교각 (P15, P16)	외관조사망도	NONE	

KEY PLAN




범례





시행처	유역사	유역명	위 치	도면명	축척	155
여 주 시	(주)명성엔지니어링	세종대교 정밀점검 기술용역	세종대교(양평방향) 교각 (P17, P18)	외관조사망도	NONE	


KEY PLAN




범례




배면



평면




좌측면




정면


원 주 방 향(A1)




우측면



좌측면




배면




평면

무수축물탈 균열
0.1/0.2 x4EA



정면

원 주 방 향(A1)



우측면

시행청

여 주 시

용역사

[주]명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교[양평방향] 교각 (P19, P20)

도면명


외관조사망도

축척



NONE

156


KEY PLAN





제 5




KEY PLAN




범례



배면




정면




정면


원 주 방 향(A1)



배면




정면




정면


원 주 방 향(A1)




좌측면



우측면



좌측면



우측면

시행청

여 주 시

용역사

[주]명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교[양평방향] 교각 (P23, P24)

도면명


외관조사망도

축척



NONE

158

KEY PLAN




제 5





시행장	유역사	유역명	위 치	도면명	속 칙	
여 주 시	[주]명성엔지니어링	세종대교 정밀점검 기술용역	세종대교(양평방향) 교각 (P25, P26)	외관조사사망도	NONE	159


KEY PLAN





제 5호




KEY PLAN




범례




배면



평면




좌측면




정면


원주방향(A1)




우측면




좌측면



배면




평면



정면


원주방향(A1)



우측면


시행처	용역사	용역명	위치	도면명	축척	161
여주시	(주)명성엔지니어링	세종대교 정밀점검 기술용역	세종대교[양평방향] 교각 (P29, P30)	외관조사망도	NONE	

KEY PLAN



범례

CW 0.3	간열	X-X	평근노출	망상균열
재량면의 침식	배타	배타	배타	배타
배타	배타	배타	배타	배타



시행처	용역사	용역명	위치	도면명	축척	162
여주시	[주]명성엔지니어링	세종대교 정밀점검 기술용역	세종대교(양평방향) 교각 (P31)	외관조사망도	NONE	