




KEY PLAN




횡단면도



범례




↑
양 평 방 향(A2)



↓
원 주 방 향(A1)


↑
양 평 방 향(A2)




↓
원 주 방 향(A1)

시행처	주	시	용역사	용역명	위	지	도면명	축	척	01
여	주	시	(주)명성엔지니어링	세종대교 정밀점검 기술용역	세종대교(원주방향) 교면포장 (S1, S2)	외관조사망도	NONE			


KEY PLAN




횡단면도



범례




↑
양 평 방 향(A2)



↓
원 주 방 향(A1)


↑
양 평 방 향(A2)




↓
원 주 방 향(A1)

시행처	주	역	역	역	위	도	주	주
여	주	시	[주]명성엔지니어링	세종대교 정밀점검 기술용역	세종대교(원주방향) 교면포장 (S3, S4)	외관조사망도	NONE	02




KEY PLAN



횡단면도



제 5조



시행청

여 주 시

용역사

[주]명성엔지니어링

영

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치	
-----	--

세종대교(원주방향) 교면포장 (S5, S6)

도면명


외관조사망도

축척


NONE

03


KEY PLAN




횡단면도



범례




↑
양 평 방 향(A2)



↓
원 주 방 향(A1)


↑
양 평 방 향(A2)




↓
원 주 방 향(A1)

시행처	여 주 시	용역사	[주]명성엔지니어링	용역명	세종대교 정밀점검 기술용역	위 치	세종대교(원주방향) 교면포장 (S7, S8)	도면명	외관조사망도	축 척	NONE	04
-----	-------	-----	------------	-----	----------------	-----	--------------------------	-----	--------	-----	------	----


KEY PLAN




횡단면도



범례




↑
양 평 방 향(A2)



↓
원 주 방 향(A1)


↑
양 평 방 향(A2)




↓
원 주 방 향(A1)

시행처	유역사	유역명	위 치	도면명	축 척	
여 주 시	(주)명성엔지니어링	세종대교 정밀점검 기술용역	세종대교(원주방향) 교면포장 (S9, S10)	외관조사망도	NONE	05


KEY PLAN




횡단면도



범례




양 평 방 향(A2)
↑



원 주 방 향(A1)
↓


양 평 방 향(A2)
↑




차수판 길이 부족

시행처	여 주 시	용역사	(주)명성엔지니어링	용역명	세종대교 정밀점검 기술용역	위 치	세종대교(원주방향) 교면포장 (S11, S12)	도면명	외관조사망도	축 척	NONE	06
-----	-------	-----	------------	-----	----------------	-----	----------------------------	-----	--------	-----	------	----


KEY PLAN




횡단면도



범례




↑
양 평 방 향(A2)



↓
원 주 방 향(A1)


↑
양 평 방 향(A2)




↓
원 주 방 향(A1)

시행처	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	07
여 주 시	(주)명성엔지니어링	세종대교 정밀점검 기술용역	세종대교(원주방향) 교면포장 (S13, S14)	외관조사망도	NONE	


KEY PLAN




횡단면도



범례




양 평 방 향(A2)
↑




원 주 방 향(A1)
↓

양 평 방 향(A2)
↑




원 주 방 향(A1)
↓


KEY PLAN




횡단면도



범례




↑
양 평 방 향(A2)



↓
원 주 방 향(A1)


↑
양 평 방 향(A2)




↓
원 주 방 향(A1)

시행처	주	시	용역사	세종대교 정밀점검 기술용역	위 치	세종대교(원주방향) 교면포장 (S17, S18)	도면명	외관조사망도	축척	NONE	09
	여	주	시	(주)명성엔지니어링							


KEY PLAN




횡단면도




범례



↑
양 평 방 향(A2)



↑
양 평 방 향(A2)




↓
원 주 방 향(A1)

↓
원 주 방 향(A1)


차수판 길이 부족

시행처	용역사	용역명	위 치	도면명	축척	10
여 주 시	(주)명성엔지니어링	세종대교 정밀점검 기술용역	세종대교(원주방향) 교면포장 (S19, S20)	외관조사망도	NONE	


KEY PLAN




횡단면도



범례




↑
양 평 방 향(A2)



↓
원 주 방 향(A1)


↑
양 평 방 향(A2)




↓
원 주 방 향(A1)

시행처	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
여 주 시	(주)명성엔지니어링	세종대교 정밀점검 기술용역	세종대교(원주방향) 교면포장 (S23, S24)	외관조사망도	NONE	12




KEY PLAN



횡단면도




제 5




차수판 길이 부족

시행장	유역시	유역명	위 치	도면명	측 측	
여 주 시	(주)명성엔지니어링	세종대교 정밀점검 기술용역	세종대교(원주방향) 교면포장 (S25, S26)	외관조사망도	NONE	13


KEY PLAN




횡단면도



범례




양 평 방 향(A2)




원 주 방 향(A1)

양 평 방 향(A2)




원 주 방 향(A1)


KEY PLAN




횡단면도



범례




양 평 방 향(A2)
↑



원 주 방 향(A1)
↓


양 평 방 향(A2)
↑




원 주 방 향(A1)
↓

시행처	주	역사	역명	위	도면명	축	척
여	주	시	[주]명성엔지니어링	세종대교 정밀점검 기술용역	세종대교(원주방향) 교면포장 (S29, S30)	외관조사망도	NONE
							15




KEY PLAN



횡단면도



제 5 조



시행청

여 주 시

용역사

[주]명성엔지니어링

영양

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치	
-----	--

세종대교(원주방향) 교면포장 [S31, S32]


도면명

외관조사망도

축척

NONE

16



외측

칸틸레버

G1

양 평 방 양(A2)

G2

내측

칸틸레버

P1

원 주 방 양(A1)

A1

외측

칸틸레버

G1

양 평 방 양(A2)

G2

내측

칸틸레버

P2

원 주 방 양(A1)

P1

시행청

여 주 시

용역사

(주)명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교(원주방향) 바닥판하면 (S1, S2)


도면명

외관조사망도

종 격

NONE

33



↑

양 평 방 양(A2)

외측 캔틸레버

G1

G2

내측 캔틸레버

P3

원 주 방 양(A1)

↓

↑

양 평 방 양(A2)

외측 캔틸레버

G1

G2

내측 캔틸레버

P4

원 주 방 양(A1)

↓

백태

1.0x0.3 x3EA

시행처

여주시

용역사

(주)명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교(원주방향) 바닥판하면 (S3, S4)

도면명


외관조사망도

종 격


NONE

34




KEY PLAN





횡단면도




제 5











KEY PLAN




횡단면도




제 5






KEY PLAN



횡단면도



50



시행청

여 주 시

용역사

[주]명성엔지니어링

공역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교(원주방향) 바닥판하면 (S17, S18)


	도면명
--	-----

외관조사망도




축척	
----	--


NONE

41

[illegible]

	간 영		결근노출		영성간
	채용관리		맥 대		세
	박 리		부 수		회사원





↑

양 평 방 양(A2)

외측

칸틸레버

G1

G2

내측

칸틸레버

P21

원 주 방 양(A1)

↓

균열

0.3/1.0

균열

0.2/1.4

균열

0.4/10.0

P20

↑

양 평 방 양(A2)

외측

칸틸레버

G1

G2

내측

칸틸레버

P22

원 주 방 양(A1)

↓

균열

0.2/0.8

P21

시행점

여 주 시

용역사

[주]명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교(원주방향) 바닥판하면 [S21, S22]

도면명


외관조사망도

종 적


NONE

43




KEY PLAN




횡단면도




제 5






KEY PLAN




횡단면도




제 4 조









KEY PLAN




횡단면도




제 5






KEY PLAN




횡단면도




제 5



KEY PLAN





평단면도



범례



CW 0.3	간	X-X	철근노출	평상근열
재용분리	점	식	벽	대
벽	파	관	누	수
				통사통적

G1





← 원주방향(A1)

G2





G1



양평방향(A2) →

G2



시행청

여 주 시

용역사

(주)명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교(원주방향) 강재주형 외부 [S1, S2]

도면명


외관조사망도

축척


NONE

65






KEY PLAN




횡단면도




제 5



KEY PLAN





횡단면도



범례



CW 0.3	간	X-X	철근노출	방수단열
재용분리	점식	벽면	채굴	
벽면	벽면	누수	통사정적	

G1





← 원주방향(A1)

G2





G1




양평방향(A2) →

G2




시행처	용역시	용역명	위 치	도면명	축척	67
여 주 시	(주)명성엔지니어링	세종대교 정밀점검 기술용역	세종대교(원주방향) 강재주형 외부 (S5, S6)	외관조사망도	NONE	

KEY PLAN





평단면도



범례



CW 0.3	간	열	X-X	철근노출	평상근열
재용분리	점	식	배	매	채
배	파	관	누	수	통사통적

G1





← 원주방향(A1)

G2





G1



→ 양평방향(A2)

G2



시행청

여 주 시

용역사

(주)명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교(원주방향) 강재주형 외부 (S7, S8)

도면명


외관조사망도

축척


NONE

68

KEY PLAN





평단면도



범례



CW 0.3	간	X-X	철근노출	평상근열
재용분리	점식	벽태	채굴	
벽파	벽손	누수	통사통적	

G1





← 원주방향(A1)

G2





G1



양평방향(A2) →

G2



시행청

여 주 시

용역사

(주)명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교(원주방향) 강재주형 외부 (S9, S10)

도면명


외관조사망도

축척


NONE

69

KEY PLAN







평단면도







범례

CW 0.3	간	열	X-X	철근노출	평상근열
재용분리	점	식	배	배	배
배	배	배	배	배	배
배	배	배	배	배	배




← 원주방향(A1)

양평방향(A2) →




시행처	용역시	용역명	위 치	도면명	축척	70
여 주 시	(주)명성엔지니어링	세종대교 정밀점검 기술용역	세종대교(원주방향) 강재주형 외부 (S11, S12)	외관조사망도	NONE	

KEY PLAN





평단면도



범례



CW 0.3	간	X-X	철근노출	방사관열
재용분리	점	식	배	태
배	관	수	누	수
배	관	수	누	수

G1





← 원주방향(A1)

G2





G1



→ 양평방향(A2)

G2



시행청

여 주 시

용역사

(주)명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교(원주방향) 강재주형 외부 [S13, S14]

도면명


외관조사망도

축척


NONE

71

KEY PLAN





횡단면도



범례




CW 0.3	간	X-X	철근노출	평상근열
재용분리	점식	벽대	채굴	
벽파	벽손	누수	통사통적	

G1





← 원주방향(A1)

G2






G1



→ 양평방향(A2)

G2



시행청

여 주 시

용역사

(주)명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교[원주방향] 강재주형 외부 [S15, S16]

도면명


외관조사망도

축척


NONE

72

KEY PLAN




평단면도





범례



CW 03	간	열	X-X	철근노출	방수근열
재용분리	점	식	배	대	채
배	파	관	누	수	통사통적



← 원주방향(A1)




양평방향(A2) →




시행처	용역시	용역명	위 치	도면명	축척	73
여 주 시	(주)명성엔지니어링	세종대교 정밀점검 기술용역	세종대교[원주방향] 강재주형 외부 [S17, S18]	외관조사망도	NONE	




KEY PLAN






평단면도





범례




← 원주방향(A1)




양평방향(A2) →



KEY PLAN





평단면도





범례

CW 0.3	간	X-X	철근노출	방사관열
재용분리	점식	벽태	채굴	
벽파	벽산	누수	통사통적	



G1





G2



G1



G2



시행청

여주시

용역사

(주)명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교[원주방향] 강재주형 외부 [S21, S22]

도면명


외관조사망도

축척


NONE

75

KEY PLAN




평단면도






범례



CW 0.3	간	X-X	철근노출	평상근열
재용분리	점	식	벽	대
벽	파	단	누	수
				통사통적



← 원주방향(A1)



→ 양평방향(A2)



시행청

여 주 시

용역사

(주)명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교(원주방향) 강재주형 외부 (S23, S24)

도면명


외관조사망도

축척


NONE

76










KEY PLAN



평단면도




범례




양평방향(A2) →




KEY PLAN



횡단면도





범례




← 원주방향(A1)

양평방향(A2) →




시행처	용역사	용역명	위 치	도면명	축척	78
여주시	(주)명성엔지니어링	세종대교 정밀점검 기술용역	세종대교(원주방향) 강재주형 외부 (S27, S28)	외관조사망도	NONE	

KEY PLAN










평단면도



범례

CW 0.3	간	열	X-X	철근노출	평상근열
재용분리	점	식		벽	대
벽	파	선		누	수
					통사통적



양평방향(A2) →

시행청

여 주 시

용역사

(주)명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교[원주방향] 강재주형 외부 [S31, S32]

도면명


외관조사망도

축척


NONE

80



KEY PLAN





횡단면도




제 품




← 원주방향(A1)




양평방향(A2) →



KEY PLAN





횡단면도





범례

CW 03	관 열	X-X	회근노출	양상균열
재료분리	방식	배 배	배 배	배 배
배 배	배 배	배 배	배 배	배 배




← 원주방향(A1)


양평방향(A2) →



KEY PLAN





횡단면도




범례


CW 03	교명	X-X	회근노출	방상균열
재질분리 영식	벽면 파손	배면 파손	배면 파손	배면 파손
배면 파손	배면 파손	배면 파손	배면 파손	배면 파손




← 원주방향(A1)




양평방향(A2) →



KEY PLAN




횡단면도



범례


CW 03	관 열	X-X	회근노출	양상균열
재료분리 영 식	배 배	배 배	배 배	배 배
배 배	배 배	배 배	배 배	배 배

G1




← 원주방향(A1)

G2




G1




양평방향(A2) →

G2




시행처	용역사	용역명	위 치	도면명	출 처	100
여 주 시	[주]명성엔지니어링	세종대교 정밀점검 기술용역	세종대교(원주방향) 강재주형 내부 (S7, S8)	외관조사망도	NONE	

KEY PLAN





횡단면도





범례

CW 03	교명	X-X	최근노출	양상균열
재토분리 영식	벽면	파손	파손	파손
벽면 파손	파손	파손	파손	파손




← 원주방향(A1)


양평방향(A2) →




KEY PLAN




횡단면도



범례




G1




← 원주방향(A1)

G2




G1



→ 양평방향(A2)

G2



시행처

여 주 시

용역사

[주]명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교(원주방향) 강재주형 내부 [S11, S12]

도면명


외관조사망도

출 처


NONE

102

KEY PLAN





횡단면도





범례

CW 03	교명	X-X	최근노출	양상균열
재질분리 영역	배 터	배 터	배 터	배 터
배 터	배 터	배 터	배 터	배 터




← 원주방향(A1)


양평방향(A2) →




KEY PLAN




횡단면도



범례




G1




← 원주방향(A1)

G2




G1



양평방향(A2) →

G2



시행처

여 주 시

용역사

(주)명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교(원주방향) 강재주형 내부 [S15, S16]

도면명


외관조사망도

출 처


NONE

104


KEY PLAN




횡단면도



부 록




G1




← 원주방향(A1)

G2




G1




양평방향(A2) →


G2



KEY PLAN





횡단면도





범례

CW 03	교명	X-X	최근노출	양상균열
재료분리 영식	벽면	파손	파손	파손
벽면 파손	파손	파손	파손	파손




← 원주방향(A1)


양평방향(A2) →




KEY PLAN




횡단면도



범례




G1




← 원주방향(A1)

G2




G1



양평방향(A2) →

G2



시행처

여 주 시

용역사

(주)명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교(원주방향) 강재주형 내부 (S21, S22)

도면명


외관조사망도

출 처


NONE

107


KEY PLAN




원단면도



범례



G1




← 원주방향(A1)

조명등 불량


G2

도장박리
0.2x0.2
3EA

도장박리
0.5x0.3



G1




양평방향(A2) →

G2

도장박리
0.1x0.2

도장박리
0.7x0.3

도장박리
0.1x0.1



시행처

여주시

용역사

(주)명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교(원주방향) 강재주형 내부 (S23, S24)

도면명


외관조사망도

출 처


NONE

108

KEY PLAN




횡단면도



범례


CW 03	간 열	X-X	회근노출	양상균열
재료분리 영 식	배 타	배 타	배 타	배 타
배 타 배 타	배 타	배 타	배 타	배 타

G1




← 원주방향(A1)


G2



G1



→ 양평방향(A2)



시행처

여 주 시

용역사

[주]명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교(원주방향) 강재주형 내부 (S25, S26)

도면명


외관조사망도

출 처


NONE

109


KEY PLAN




횡단면도



범례




G1




← 원주방향(A1)

G2




G1




양평방향(A2) →


G2




KEY PLAN




횡단면도



범례




G1




← 원주방향(A1)

G2




G1




→ 양평방향(A2)


G2




KEY PLAN




횡단면도



범례




G1




← 원주방향(A1)

G2




G1



양평방향(A2) →

G2



시행처

여 주 시

용역사

(주)명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교(원주방향) 강재주형 내부 (S31, S32)

도면명


외관조사망도

출 처



NONE

112


KEY PLAN




범례



평면




평면



좌측면

정면

우측면




좌측면



정면

우측면


KEY PLAN




범례




배면



평면




좌측면




정면


원 주 방 양(A1)




우측면




좌측면



배면




평면



정면


원 주 방 양(A1)





우측면

시행장	여 주 시	용역사	[주]명성엔지니어링	용역명	세종대교 정밀점검 기술용역	위 치	세종대교(원주방향) 교각 (P1, P2)	도면명	외관조사망도	종 격	NONE	130
-----	-------	-----	------------	-----	----------------	-----	------------------------	-----	--------	-----	------	-----


KEY PLAN




범례




배면



평면




좌측면




정면

원 주 방 향(A1)



우측면




배면

SOLE PLATE부식 2EA




평면




정면

원 주 방 향(A1)




좌측면





우측면

시행장	여주시	용역사	[주]명성엔지니어링	용역명	세종대교 정밀점검 기술용역	위 치	세종대교(원주방향) 교각 (P3, P4)	도면명	외관조사망도	주 적	NONE	131
-----	-----	-----	------------	-----	----------------	-----	------------------------	-----	--------	-----	------	-----

KEY PLAN




범례





시행장	여 주 시	용역사	[주]명성엔지니어링	용역명	세종대교 정밀점검 기술용역	위 치	세종대교(원주방향) 교각 (P5, P6)	도면명	외관조사망도	종 격	NONE	132
-----	-------	-----	------------	-----	----------------	-----	------------------------	-----	--------	-----	------	-----


KEY PLAN





범례




KEY PLAN




범례




배면



평면




좌측면




정면


원 주 방 향(A1)




우측면




좌측면



배면




평면




정면

원 주 방 향(A1)














우측면

KEY PLAN




범례





원 주 방 향(A1)
↓

원 주 방 향(A1)
↓


KEY PLAN




범례




배면



평면




좌측면




정면


원 주 방 향(A1)




우측면




좌측면



배면




평면



정면


원 주 방 향(A1)





우측면

시행장	여 주 시	용역사	[주]명성엔지니어링	용역명	세종대교 정밀점검 기술용역	위 치	세종대교(원주방향) 교각 (P13, P14)	도면명	외관조사망도	속 력	NONE	136
-----	-------	-----	------------	-----	----------------	-----	--------------------------	-----	--------	-----	------	-----

KEY PLAN



제 5



시행청

여 주 시

용역사	
-----	--

[주]명성엔지니어링

영양

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교(원주방향) 교각 (P15, P16)

도면명


외관조사망도

축척



NONE

137


KEY PLAN





범례





KEY PLAN



범례




배면




정면


원 주 방 향(A1)




좌측면





우측면



좌측면




배면




정면

원 주 방 향(A1)





우측면


KEY PLAN




범례




배면



평면




좌측면




정면


원 주 방 향(A1)




우측면




좌측면



배면




평면



정면


원 주 방 향(A1)





우측면

시행장	여주시	용역사	[주]명성엔지니어링	용역명	세종대교 정밀점검 기술용역	위 치	세종대교(원주방향) 교각 (P21, P22)	도면명	외관조사망도	종 격	NONE	140
-----	-----	-----	------------	-----	----------------	-----	--------------------------	-----	--------	-----	------	-----


KEY PLAN





제 5호




KEY PLAN





범례



KEY PLAN



제 5호



시행청

여 주 시

용역사	
-----	--

(주)명성엔지니어링

영양

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교(원주방향) 교각 (P27, P28)

도면명


외관조사망도

축척



NONE

143


KEY PLAN





범례




KEY PLAN




범례




배면



평면




좌측면



정면

원 주 방 향(A1)



우측면

시행장	여 주 시	용역사	[주]명성엔지니어링	용역명	세종대교 정밀점검 기술용역	위 치	세종대교(원주방향) 교각 (P31)	도면명	외관조사망도	종 격	NONE	145
-----	-------	-----	------------	-----	----------------	-----	---------------------	-----	--------	-----	------	-----