



KEY PLAN





평단면도



범례



CW 0.3	간	X-X	철근노출	평상근열
재용분리	점	식	배	배
배	배	배	배	배
배	배	배	배	배

G1





← 원주방향(A1)

G2





G1



양평방향(A2) →

G2



시행처

여 주 시

용역사

(주)명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교(원주방향) 강재주형 외부 [S1, S2]

도면명


외관조사망도

축척


NONE

65




KEY PLAN






평단면도




범례




← 원주방향(A1)




양평방향(A2) →




KEY PLAN





횡단면도



범례






G1






← 원주방향(A1)

G2






G1




양평방향(A2) →

G2




시행처	용역시	용역명	위 치	도면명	축척	67
여 주 시	(주)명성엔지니어링	세종대교 정밀점검 기술용역	세종대교(원주방향) 강재주형 외부 (S5, S6)	외관조사망도	NONE	

KEY PLAN





평단면도



범례



CW 0.3	간	X-X	철근노출	평상근열
재용분리	점	식	벽	대
벽	파	단	누	수
				통사원적

G1





← 원주방향(A1)

G2





G1



→ 양평방향(A2)

G2



시행청

여 주 시

용역사

(주)명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교(원주방향) 강재주형 외부 (S7, S8)

도면명


외관조사망도

축척


NONE

68


KEY PLAN





평단면도



범례





G1





← 원주방향(A1)

G2





G1



양평방향(A2) →

G2



시행청

여 주 시

용역사

(주)명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교(원주방향) 강재주형 외부 (S9, S10)

도면명


외관조사망도

축척


NONE

69

KEY PLAN








평단면도







범례

CW 0.3	간	X-X	철근노출	평상근열
재용분리	점	식	벽	대
벽	파	면	누	수
통사통적				




← 원주방향(A1)

양평방향(A2) →




시행처	용역시	용역명	위 치	도면명	축척	70
여 주 시	(주)명성엔지니어링	세종대교 정밀점검 기술용역	세종대교(원주방향) 강재주형 외부 (S11, S12)	외관조사망도	NONE	

KEY PLAN





평단면도



범례




CW 0.3	간	X-X	철근노출	방상근열
재용분리	점	식	벽	대
벽	파	관	누	수
				통사통적

G1





← 원주방향(A1)

G2






G1



양평방향(A2) →

G2



시행청

여 주 시

용역사

(주)명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교[원주방향] 강재주형 외부 [S13, S14]

도면명


외관조사망도

축척


NONE

71

KEY PLAN





평단면도



범례




CW 0.3	간	X-X	철근노출	평상근열
재용분리	점식	벽태	채굴	
벽파	벽손	누수	통사원적	

G1





← 원주방향(A1)

G2






G1




→ 양평방향(A2)

G2




시행청	용역시	용역명	위 치	도면명	축척	72
여 주 시	(주)명성엔지니어링	세종대교 정밀점검 기술용역	세종대교[원주방향] 강재주형 외부 [S15, S16]	외관조사망도	NONE	



KEY PLAN





평단면도





범례




← 원주방향(A1)




양평방향(A2) →






KEY PLAN






평단면도





범례



← 원주방향(A1)




양평방향(A2) →




시행처	용역시	용역명	위 치	도면명	축척	74
여 주 시	(주)명성엔지니어링	세종대교 정밀점검 기술용역	세종대교[원주방향] 강재주형 외부 (S19, S20)	외관조사망도	NONE	

KEY PLAN





평단면도



범례



CW 0.3	간	X-X	철근노출	방상균열
재용분리	점식	벽태	채굴	
벽파손	벽흔	누수	통사통적	

G1





← 원주방향(A1)

G2





G1



양평방향(A2) →

G2



시행처

여주시

용역사

(주)명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교[원주방향] 강재주형 외부 [S21, S22]

도면명


외관조사망도

축척


NONE

75

KEY PLAN





평단면도






범례



CW 0.3	간	X-X	철근노출	평상근열
재용분리	점	식	벽	대
벽	파	단	누	수
				통사통적



← 원주방향(A1)



양평방향(A2) →



시행청

여 주 시

용역사

(주)명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교(원주방향) 강재주형 외부 (S23, S24)

도면명


외관조사망도

축척


NONE

76




KEY PLAN






평단면도




범례




← 원주방향(A1)




양평방향(A2) →






KEY PLAN




횡단면도




범례



← 원주방향(A1)




양평방향(A2) →




시행처	유역시	유역면	위 치	도면명	축척	78
여주시	(주)명성엔지니어링	세종대교 정밀점검 기술용역	세종대교(원주방향) 강재주형 외부 (S27, S28)	외관조사망도	NONE	

KEY PLAN





평단면도



범례




CW 0.3	간	X-X	철근노출	평상근열
재용분리	점식	벽태	채굴	
벽파	벽손	누수	통사통적	

G1





← 원주방향(A1)

G2






G1



→ 양평방향(A2)

G2



시행처

여주시

용역사

(주)명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위치

세종대교(원주방향) 강재주형 외부 (S29, S30)

도면명


외관조사망도

축척


NONE

79

KEY PLAN





평단면도






범례



CW 0.3	간	열	X-X	철근노출	평상근열
재용분리	점	식		벽	대
벽	파	선		누	수
					통사통적



← 원주방향(A1)



양평방향(A2) →



시행처

여 주 시

용역사

(주)명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교[원주방향] 강재주형 외부 [S31, S32]

도면명

외관조사망도

축척

NONE

80