




KEY PLAN




횡단면도



범례




G1




← 원주방향(A1)

G2




G1



양평방향(A2) →

G2



시행처

여 주 시

용역사

[주]명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교(원주방향) 강재주형 내부 (S1, S2)

도면명


외관조사망도

출 처


NONE

97



KEY PLAN





횡단면도




제 5




← 원주방향(A1)




양평방향(A2) →






KEY PLAN




횡단면도




범례




← 원주방향(A1)




양평방향(A2) →




KEY PLAN




횡단면도



범례




G1




← 원주방향(A1)

G2




G1



양평방향(A2) →

G2



시행처

여 주 시

용역사

[주]명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교(원주방향) 강재주형 내부 (S7, S8)

도면명


외관조사망도

출 처


NONE

100


KEY PLAN




횡단면도



범례




G1




← 원주방향(A1)

G2




G1




→ 양평방향(A2)


G2




KEY PLAN




횡단면도



범례




G1




← 원주방향(A1)

G2




G1



→ 양평방향(A2)

G2



시행처

여 주 시

용역사

[주]명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교(원주방향) 강재주형 내부 [S11, S12]

도면명


외관조사망도

출 처


NONE

102

KEY PLAN





횡단면도





범례

CW 03	교명	X-X	최근노출	양상균열
재질분리	점식	벽면	배수	배수
벽면	배수	배수	배수	배수



← 원주방향(A1)

양평방향(A2) →



시행처

여주시

용역사

(주)명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위치

세종대교(원주방향) 강재주형 내부 [S13, S14]

도면명


외관조사망도

출처


NONE

103


KEY PLAN




횡단면도



범례




G1




← 원주방향(A1)

G2




G1




양평방향(A2) →


G2




KEY PLAN




원단면도



범례




G1




← 원주방향(A1)

G2




G1



→ 양평방향(A2)

G2



시행처

여 주 시

용역사

(주)명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교(원주방향) 강재주형 내부 [S17, S18]

도면명


외관조사망도

출 처


NONE

105

KEY PLAN





횡단면도





범례

CW 03	교명	X-X	최근노출	양상균열
재료분리 영식	벽면	파손	파손	파손
벽면 파손	파손	파손	파손	파손



← 원주방향(A1)

양평방향(A2) →



시행청

여주시

용역사

(주)명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교(원주방향) 강재주형 내부 (S19, S20)

도면명


외관조사망도

출 처


NONE

106

KEY PLAN





횡단면도





범례

CW 03	교명	X-X	최근노출	양상균열
재료분리 영식	벽면	파손	파손	파손
벽면 파손	파손	파손	파손	파손



← 원주방향(A1)

양평방향(A2) →



시행청

여주시

용역사

(주)명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교(원주방향) 강재주형 내부 (S21, S22)

도면명


외관조사망도

출 처


NONE

107


KEY PLAN




횡단면도



제 5



G1




← 원주방향(A1)

조명등 불량


G2

도장박리 0.2x0.2 3EA	도장박리 0.5x0.3
------------------------	-----------------

도장박리



G1



양평방향(A2) →


G2

도장박리
0.1x0.2

도장박리
0.7x0.3

도장박리

도장박
0.1x0.1



시행청

여 주 시

용역사

(주)명성엔지니어링

공역명	
-----	--

세종대교 정밀점검 기술용역

원	치
---	---

세종대교(원주방향) 강재주형 내부 (S23, S24)

	도면명
--	-----


외관조사망도

추 척


NONE

108

KEY PLAN




횡단면도



범례


CW 03	관 열	X-X	회근노출	양상균열
재료분리 영 식	배 배	배 배	배 배	배 배
배 배	배 배	배 배	배 배	배 배

G1




← 원주방향(A1)


G2



G1



→ 양평방향(A2)



시행처

여 주 시

용역사

[주]명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교(원주방향) 강재주형 내부 (S25, S26)

도면명


외관조사망도

출 처


NONE

109


KEY PLAN




횡단면도



제 5



G1




← 원주방향(A1)


G2

종리브 도장박리
0.4x0.2
4EA

도장박리	도장박리
0.3x1.2	0.5x0.3




G1




양평방향(A2) →


G2




KEY PLAN




횡단면도



범례




G1




← 원주방향(A1)

G2




G1



→ 양평방향(A2)

G2



시행처

여 주 시

용역사

(주)명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위 치

세종대교(원주방향) 강재주형 내부 (S29, S30)

도면명


외관조사망도

출 처


NONE

111


KEY PLAN




횡단면도



범례




G1




← 원주방향(A1)

G2



G1



양평방향(A2) →

G2

