



흡수정 외관망도



손상범례




KEY PLAN


[illegible]

내 역	시 행 처	점 검 기 관	측 측	점검일자	점 검 자			
					주 임 직 위 자	보 임 자	감 토 자	
여주 상수도 시설물 정밀점검	여주시 수도사업소	다윈이엔씨(주)	Non-Scale	2014. 5	이 은 재	김 세 중	이 연 하	흡수정 외관망도

펌프실 바닥 외관망도



KEY PLAN



[illegible]

손상범례



과업명	시행처	점검기관	측척	점검일자	점검참여자			
					과업책임자	점검인사	관료자	
여주 상수도 시설물 정밀점검	여주시 수도사업소	다윈이엔씨(주)	Non-Scale	2014. 5	이은재	김세중	이연하	평포실 바닥 외관망도

펌프실 벽체 외관망도


[illegible]

손상범례



과업명	시행처	점검기관	측척	점검일자	점검결과			비고
					점검일자	점검인	점검결과	
여주 상수도 시설물 정밀점검	여주시 수도사업소	다윈이엔씨(주)	Non-Scale	2014. 5	이은재	김세중	이연하	점검결과 별첨 외곽망도


배관랑 바닥 외관망도



손상범례



KEY PLAN

[illegible]





과업명	시행처	점검기관	측척	점검일자	점검결과			
					점검일자	점검결과	점검일자	
여주 상수도 시설물 정밀점검	여주시 수도사업소	다윤이앤씨(주)	Non-Scale	2014. 5	이은재	김세중	이연하	배관광 바닥 외관망도

[illegible]

균열 망상균열 재료표리 파손 결핵 철근노출 부식 토사점적 발리/박락 표면열화 마모 누수 기타

과업명	시행처	점검기관	측척	점검일자	점검결과			비고
					과업책임자	점검자	감리자	
여주 상수도 시설물 정밀점검	여주시 수도사업소	다윤이엔씨(주)	Non-Scale	2014. 5	이은재	김세종	이연하	배관망 슬래브하면 외관망도


배관량 벽체 외관망도



손상범례



KEY PLAN

[illegible]

과 정 명	시 행 처	점 검 기 관	측 측	점검일자	과업종별자			
					과업책임자	책임자	감도자	
여주 상수도 시설물 정밀점검	여주시 수도사업소	다움이엔씨(주)	Non-Scale	2014. 5	이 은 재	김 세 중	이 연 하	배관량 복제 외관망도