


영월루가압장-펌프실 내부

[illegible]

손상범례

												
균열	망상균열	재료분리	파손	백태	철근노출	부식	토사퇴적	박리/박락	표면열화	마모	누수	기타

과업명	시행처	점검기관	측척	점검일자	점검인원			도면명
					과업책임자	점검장	참모장	
여주 상수도 시설물 정밀점검	여주시 수도사업소	다윤이엔씨(주)	Non-Scale	2014. 5	이은재	김세중	이연하	영월루가압장-펌프실 내부

산북제2가압장-내부

상부SLAB

배 면

좌측면

우측면

바닥면

정면


[illegible]

손상범례

												
균열	망상균열	재료분리	파손	백태	철근노출	부식	토사퇴적	박리/박락	표면열화	마모	누수	기타

과업명	시행처	점검기관	측척	점검일자	점검인원			도면명
					주요점검인원	참관인	기록인	
여주 상수도 시설물 정밀점검	여주시 수도사업소	다윈이엔씨(주)	Non-Scale	2014. 5	이은재	김세중	이연하	산복제2가압장-내부

산북제1가압장-내부



상부SLAB

배 면

좌측면

바닥면

정 면

우측면


[illegible]

손상범례



과 목 명	시 행 처	점 검 기 관	측 측	점검일자	과업현황			도전현황
					과업책임자	담당자	감리자	
여주 상수도 시설물 정밀점검	여주시 수도사업소	다윈이엔씨(주)	Non-Scale	2014. 5	이 은 재	김 세 중	이 연 하	산복제1가압장-내부

소유리가압장-내부


[illegible]

손상범례



비밀번호	시행처	점검기관	측척	점검일자	점검결과			도면명
					불합격일자	불합격률	합격률	
여주 상수도 시설물 점검명단	여주시 수도사업소	다움이엔씨(주)	Non-Scale	2014. 5	이은재	김세중	이연하	소유리가압장-내부

도곡리가압장-내부


[illegible]

손상범례



과업명	시행처	점검기관	측척	점검일자	점검결과			도면명
					과업표준치	현장치	결과치	
여주 상수도 시설물 정밀점검	여주시 수도사업소	다윈이엔씨(주)	Non-Scale	2014. 5	이은재	김세중	이연하	도곡리가압정-내부

운촌리가압장-내부


[illegible]

손상범례



과업명	시행처	점검기관	속책	점검일자	점검결과			도면명
					과업책임자	점검자	결과자	
여주 상수도 시설물 정밀점검	여주시 수도사업소	다움이엔씨(주)	Non-Scale	2014. 5	이은재	김세중	이연하	운촌리가마장-내부

중암리2가압장-내부


[illegible]

손상범례



과업명	시행처	점검기관	측척	점검일자	점검결과			도면명
					개요제외자	합격자	불합격자	
여주 상수도 시설물 정비점검	여주시 수도사업소	다움이엔씨(주)	Non-Scale	2014. 5	이은재	김세중	이연하	중앙리2가압장-내부

중암리1가압장-내부


[illegible]

손상범례



과 안 명	시 행 처	점 검 기 관	측 측	점검일자	점검부서			도면명
					건설팀	환경팀	기타	
여주 상수도 시설물 정밀점검	여주시 수도사업소	다윈이엔씨(주)	Non-Scale	2014. 5	이 은 재	김 세 중	이 연 하	중앙리1가압장-내부

중암리3가압장-내부


[illegible]

손상범례

균열	망상근열	재료분리	파손	백태	철근노출	부식	토사퇴적	바리/박락	표면열화	마모	누수	기타

과업명	시행처	점검기관	측척	점검일자	점검결과			도면명
					불합격일자	합격일자	검토일자	
여주 상수도 시설물 정밀점검	여주시 수도사업소	다윈이엔씨(주)	Non-Scale	2014. 5	이은재	김세중	이연하	중앙리3기압정-내부


연마루가압장-내부

[illegible]

손상범례




과목명	시행처	점검기관	속격	점검일자	점검결과			도면명
					불합격사항	합격사항	비고	
여주 상수도 시설물 정비점검	여주시 수도사업소	다움이엔씨(주)	Non-Scale	2014. 5	이은재	김세중	이연하	연마루가압장-내부

[illegible]

과업명	시행처	점검기관	측척	점검일자	점검결과			도면명
					불합격사항	합격사항	비고	
여주 상수도 시설물 정밀점검	여주시 수도사업소	다움이엔씨(주)	Non-Scale	2014. 5	이은재	김세중	이연하	외통리가압장-내부

석우리가압장-내부


[illegible]

손상범례



과 전 영	시 행 청	정 검 기 관	측 측	점 검 일 자	표 준 관 료 자			도 연 영
					표 준 관 료 자	표 준 관 료 자	표 준 관 료 자	
여주 상수도 시설물 정밀점검	여주시 수도사업소	다윈이엔씨(주)	Non-Scale	2014. 5	이 은 재	김 세 중	이 연 하	석우리가암장-내부

주암리가압장-내부


[illegible]

손상범례

													
균열	망상균열	재료부리	파손	백태	철근노출	부식	토사퇴적	박리/박락	표면열화	마모	누수	기타	

과업명	시행처	점검기관	속책	점검일자	점검결과			도면명
					과업취급자	점검자	검표자	
여주 상수도 시설물 정밀점검	여주시 수도사업소	다윈이엔씨(주)	Non-Scale	2014. 5	이은재	김세중	이연하	주암리가압정-내부

서원리가압장-내부


[illegible]

손상범례



과업명	시행처	점검기관	측척	점검일자	점검결과			도면명
					불합격사항	합격사항	비고	
여주 상수도 시설물 정밀점검	여주시 수도사업소	다윈이엔씨(주)	Non-Scale	2014. 5	이은재	김세중	이연하	서원리가압장-내부

금당리가압장-내부

[illegible]

손상범례



과업명	시행처	점검기관	측척	점검일자	점검결과			도면명
					계획점검자	점검자	결과자	
여주 상수도 시설물 정비점검	여주시 수도사업소	다움이엔씨(주)	Non-Scale	2014. 5	이은재	김세중	이연하	금당리가압장-내부

교2리가압장-내부

상부SLAB


[illegible]

손상명례

												
균열	망상균열	재료분리	파손	백태	철근노출	부식	토사퇴적	박리/박락	표면열화	마모	누수	기타

과업명	시행처	점검기관	측척	점검일자	점검결과			도면명
					계획점검자	점검자	검토자	
여주 상수도 시설물 정밀점검	여주시 수도사업소	다움이엔씨(주)	Non-Scale	2014. 5	이은재	김세중	이연하	교2리가압장-내부

상교리1가압장-내부



전면

[illegible]

손상범례

												
균열	망상근열	재료분리	파손	백태	철근노출	부식	토사퇴적	박리/박락	표면열화	마모	누수	기타

과업명	시행처	점검기관	측척	점검일자	점검결과			도면명
					과업책임자	점검자	검표자	
여주 상수도 시설물 정밀점검	여주시 수도사업소	다윈이엔씨(주)	Non-Scale	2014. 5	이은재	김세중	이연하	상교리1가압장-내부

상교리2가압장-내부



전면

[illegible]

손상범례

균열	망상균열	재료분리	파손	백태	철근노출	부식	토사퇴적	박리/박락	표면열화	마모	누수	기타

과업명	시행처	점검기관	측척	점검일자	점검인원자			도면명
					과업책임자	점검장	참모자	
여주 상수도 시설물 정밀점검	여주시 수도사업소	다윈이엔씨(주)	Non-Scale	2014. 5	이은재	김세중	이연하	상교리2가압장-내부