

8. 신평JCT

Ramp-B2교

8.신 평JCT Ramp-B2교

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-B2교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-B2교																										
 <table><tr><td colspan="4">신평 Ramp B2</td></tr><tr><td>총연장</td><td>335M</td><td>교 폭</td><td>8.1M</td></tr><tr><td>설계하중</td><td colspan="3">43.2 TON (DB-24)</td></tr><tr><td>공사기간</td><td colspan="3">2011년 11월 11일 ~ 2016년 11월 10일</td></tr><tr><td>시행처</td><td>제2영동고속도로(주)</td><td>시공자</td><td>현대건설(주)</td></tr><tr><td rowspan="2">설계자</td><td rowspan="2">(주)건화</td><td>감리팀장</td><td>강양순</td></tr><tr><td>준공검사회</td><td>홍대기 외 3인</td></tr></table>				신평 Ramp B2				총연장	335M	교 폭	8.1M	설계하중	43.2 TON (DB-24)			공사기간	2011년 11월 11일 ~ 2016년 11월 10일			시행처	제2영동고속도로(주)	시공자	현대건설(주)	설계자	(주)건화	감리팀장	강양순	준공검사회	홍대기 외 3인
신평 Ramp B2																													
총연장	335M	교 폭	8.1M																										
설계하중	43.2 TON (DB-24)																												
공사기간	2011년 11월 11일 ~ 2016년 11월 10일																												
시행처	제2영동고속도로(주)	시공자	현대건설(주)																										
설계자	(주)건화	감리팀장	강양순																										
		준공검사회	홍대기 외 3인																										
사진내용	교명판		2																										

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-B2교
			
사진내용	교면포장 전경		3

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-B2교
			
사진내용	배수시설 전경		4

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-B2교
			
사진내용	배수구 전경		5

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-B2교
			
사진내용	방호벽 전경		6

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-B2교
			
사진내용	방호벽 전경		7

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-B2교
			
사진내용	신축이음 A1 전경		8

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-B2교
			
사진내용	신축이음 A2 전경		9

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-B2교
			
사진내용	바닥판하면 전경		10

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-B2교
			
사진내용	거터외부 전경		11

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-B2교
			
사진내용	거터내부 전경		12

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-B2교
			
사진내용	교량받침 전경		13

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-B2교
			
사진내용	교량받침 전경		14

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-B2교
			
사진내용	하부 전경		15

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-B2교
			
사진내용	연단거리 측정		16

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-B2교
			
사진내용	신축이음 유간 조사		17

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-B2교
			
사진내용	바닥판하면 유간 조사		18

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-B2교
			
사진내용	거더 유간 조사		19

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-B2교
			
사진내용	반발경도 측정		20

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-B2교
			
사진내용	철근탐사 측정		21

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-B2교
			
사진내용	탄산화 시험		22

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-B2교
			
사진내용	재하시험		23

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-B2교
			
사진내용	재하시험		24

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-B2교
			
사진내용	굴절차 점검		25

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-B2교
			
사진내용	굴절차 점검		26

■ 현황 사진

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-B2교
			
사진내용	방호벽 S4 배면 균열 CW=0.3mm		27

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-B2교
			
사진내용	방호벽 S4 배면 균열 CW=0.3mm		28

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-B2교
			
사진내용	교량받침 P2-SH2 무수축물탈 균열		29

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-B2교
			
사진내용	교대 A1 벽체 균열 CW=0.1mm		30

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-B2교
			
사진내용	교대 A2 홍벽 균열 CW=0.2mm		31

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-B2교
			
사진내용	교각 P1 코핑부 균열 CW=0.2mm		32

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-B2교
			
사진내용	교각 P3 코핑부 망상균열		33

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-B2교
			
사진내용	교각 P4 코핑부 재료분리		34