

6. STA.0+599~0+968
(원주 Ramp-B)

6.STA.0+599~0+968(원주 Ramp-B)

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	STA.0+599~0+968
			
사진내용	전경		1

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	STA.0+599~0+968
			
사진내용	시점부 전경		2

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	STA.0+599~0+968
			
사진내용	종점부 전경		3

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	STA.0+599~0+968
			
사진내용	상부 전경		4

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	STA.0+599~0+968
			
사진내용	하부 진경		5

■ 현황 사진

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	STA.0+599~0+968
			
사진내용	상태 양호		6