

저불강제2교 하자물량표

구분		손상내용	손상물량			비고
			개소	물량	단위	
상부 구조	난간 및 연석	균열(0.3mm이상)	1	0.40	m	하자
		연석 균열	1	0.20	m	하자
	거더	박락	5	0.20	m ²	하자
		파손	1	0.02	m ²	하자
	가로보	가로보 재료분리	10	0.56	m ²	하자
		가로보 들뜸	1	0.04	m ²	하자
	신축이음	하부 간격재 미제거	5	1.00	m	하자
	부대시설	전신주 하부 부식	3	3.00	EA	하자
		덮개 파손	1	1.00	EA	하자
하부 구조	교대	무수축몰탈 균열	1	0.20	m	하자
		받침콘크리트 재료분리	1	0.01	m ²	하자
		무수축몰탈 마감재 들뜸	1	0.01	m ²	하자
	교각	무수축몰탈 균열	12	3.00	m	하자
		무수축몰탈 마감재 들뜸	4	0.04	m ²	하자
		무수축몰탈 파손	1	0.01	m ²	하자
		균열(0.3mm미만)	13	42.40	m	하자
		망상균열	1	1.00	m ²	하자
		마감미흡(불량)	32	0.32	m ²	하자