

6. 주요 하자 발생 사진 대지

구 조 물 명					저불강제2교				
									
위치	S1	부대시설	망도 번호	1	손상 번호	1	위치	S2	부대시설
내용	전신주 하부 부식	-	-	-	-	1ea	내용	덮개 파손	-
									
위치	S4	방호벽	망도 번호	4	손상 번호	1	위치	S5	부대시설
내용	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	0.2	m	1ea	내용	전신주 하부 부식	-
									
위치	S2	가로보	망도 번호	7	손상 번호	1	위치	S3	가로보
내용	가로보 재료분리	0.1	m	0.8	m	2ea	내용	가로보 들뜸	0.2
									
위치	S3	거더	망도 번호	8	손상 번호	2	위치	S3	거더
내용	박락	0.1	m	0.1	m	1ea	내용	박락	0.1
									
위치	S3	가로보	망도 번호	8	손상 번호	3	위치	S4	가로보
내용	가로보 재료분리	0.2	m	0.2	m	3ea	내용	가로보 재료분리	0.2
									
위치	S5	거더	망도 번호	10	손상 번호	2	위치	S5	거더
내용	박락	0.2	m	0.2	m	1ea	내용	박락	0.2
									
위치	S5	신축이음	망도 번호	10	손상 번호	4	위치	S5	신축이음
내용	신축이음 하부 간격제 미제거	-	-	1.0	m	1ea	내용	신축이음 하부 간격제 미제거	-
위치	S5	거더	망도 번호	10	손상 번호	5	위치	S5	거더
내용	박락	0.3	m	0.3	m	1ea	내용	박락	0.3

						구 조 물 명						저불강제2교								
																				
위 치	A2	교량번호	방도 번호	12	손상 번호	1	위 치	A2	교량번호	방도 번호	12	손상 번호	2	위 치	A2	교량번호	방도 번호	12	손상 번호	3
내 용		무수축물탈 균열		0.1	mm	0.2	내 용		반청콘크리트 재료분리		0.1	m	0.1	내 용		무수축물탈 마감재 들뜸		0.1	m	0.1
																				
위 치	P1	코핑부	방도 번호	13	손상 번호	1	위 치	P1	교량번호	방도 번호	13	손상 번호	2	위 치	P1	교량번호	방도 번호	13	손상 번호	3
내 용		마감미흡(불량)		0.1	m	0.1	내 용		무수축물탈 파손		0.1	m	0.1	내 용		무수축물탈 균열		0.1	mm	0.2
																				
위 치	P1	교량번호	방도 번호	13	손상 번호	4	위 치	P1	교량번호	방도 번호	13	손상 번호	5	위 치	P2	코핑부	방도 번호	14	손상 번호	1
내 용		무수축물탈 균열		0.1	mm	0.2	내 용		무수축물탈 마감재 들뜸		0.1	m	0.1	내 용		마감미흡(불량)		0.1	m	0.1
																				
위 치	P2	기둥부	방도 번호	14	손상 번호	2	위 치	P2	기둥부	방도 번호	14	손상 번호	3	위 치	P2	기둥부	방도 번호	14	손상 번호	4
내 용		균열(0.3mm미만)		0.1	mm	4.5	내 용		균열(0.3mm미만)		0.1	mm	4.5	내 용		균열(0.3mm미만)		0.1	mm	3.0
																				
위 치	P2	기둥부	방도 번호	14	손상 번호	5	위 치	P3	코핑부	방도 번호	15	손상 번호	1	위 치	P3	기둥부	방도 번호	15	손상 번호	2
내 용		균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.5	내 용		마감미흡(불량)		0.1	m	0.1	내 용		균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.0

							구 조 물 명						저불강제2교										
위 치	P3	기둥부	망도 번호	15	손상 번호	3	위 치	P3	기둥부	망도 번호	15	손상 번호	4	위 치	P3	기둥부	망도 번호	15	손상 번호	5			
내 용	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.3	m	1ea	내 용	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	7.0	m	1ea	내 용	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.0	m	1ea
위 치	P3	기둥부	망도 번호	15	손상 번호	6	위 치	P3	교량받침	망도 번호	15	손상 번호	7	위 치	P3	교량받침	망도 번호	15	손상 번호	8			
내 용	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	4.0	m	1ea	내 용	무수축물탈 균열		0.1	mm	0.2	m	1ea	내 용	무수축물탈 균열		0.1	mm	0.2	m	1ea
위 치	P4	코핑부	망도 번호	16	손상 번호	1	위 치	P4	기둥부	망도 번호	16	손상 번호	2	위 치	P4	기둥부	망도 번호	16	손상 번호	3			
내 용	마감미흡(불량)		0.1	m	0.1	m	8ea	내 용	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	4.0	m	1ea	내 용	망상균열		1.0	m	1.0	m	1ea
위 치	P4	기둥부	망도 번호	16	손상 번호	4	위 치	P4	기둥부	망도 번호	16	손상 번호	5	위 치	P4	기둥부	망도 번호	16	손상 번호	6			
내 용	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	3.0	m	1ea	내 용	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	4.0	m	1ea	내 용	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.6	m	1ea
위 치	P4	교량받침	망도 번호	16	손상 번호	7	위 치	P4	교량받침	망도 번호	16	손상 번호	8	위 치	P4	교량받침	망도 번호	16	손상 번호	9			
내 용	무수축물탈 균열		0.1	mm	0.2	m	3ea	내 용	무수축물탈 균열		0.1	mm	0.2	m	2ea	내 용	무수축물탈 균열		0.1	mm	0.2	m	1ea