



오폐수 공공하수처리시설


ID:오포공공하수처리시설-처리수조




< 정 면 도 >




< 좌 측 면 도 >



< 배 면 도 >



< 우 측 면 도 >



< 옥상층 평면도 >

손상현황표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태	손상 수량	사진 번호
			폭	길이	너비	수량	단위	개소		
1	구	벽체 망상균열		15.0	5.0	75.00	m ²	1	75.00	#03
2	구	벽체 망상균열		5.0	5.0	25.00	m ²	1	25.00	#04
3	구	벽체 망상균열		15.0	5.0	75.00	m ²	1	75.00	
4	구	벽체 망상균열		5.0	5.0	25.00</				

