

분원 공공하수처리시설

시설물명 : 중계펌프장




사진번호	01	위치	-
내 용	전경		

사진번호	02	위치	내부
내 용	전경		



사진번호	03	위치	내부 벽체
내 용	콘크리트 파손 (A=0.1m×0.5m)		

사진번호	04	위치	외부 바닥
내 용	박리 및 박락 (A=0.5m×1.0m)		



사진번호	05	위치	내부 설비 받침
내 용	콘크리트 박리 (A=0.1m×0.5m)		

사진번호	06	위치	내부 설비 받침
내 용	콘크리트 박락 (A=0.1m×0.5m)		

분원 공공하수처리시설

시설물명 : 하수처리시설



사진번호	01	위치	-
내 용	전경		

사진번호	02	위치	내부 지하1층
내 용	전경		



사진번호	03	위치	내부 지하2층
내 용	전경		

사진번호	04	위치	내부 지하2층 송풍기실
내 용	전경		



사진번호	05	위치	내부 지하2층 여과기펌프
내 용	전경		

사진번호	06	위치	옥상층
내 용	전경		

분원 공공하수처리시설

시설물명 : 하수처리시설



사진번호	07	위치	외부 벽체
내 용	마감 균열 (CW=0.2mm, L=1.0m, 5EA)		

사진번호	08	위치	외부 배수시설
내 용	배수관 이격 (1EA)		



사진번호	09	위치	외부 벽체
내 용	마감재 파손 (A=0.1m×0.1m)		

사진번호	10	위치	외부 벽체
내 용	누수흔적 (A=0.5m×1.5m)		



사진번호	11	위치	외부 벽체
내 용	마감 망상균열 (A=2.0m×2.5m)		

사진번호	12	위치	외부 배수시설
내 용	배수관 파손 (1EA)		

분원 공공하수처리시설

시설물명 : 하수처리시설



사진번호	13	위치	내부 지하1층 바닥
내 용	균열 (CW=0.2mm , L=0.2m)		

사진번호	14	위치	내부 지하2층 벽체
내 용	균열 및 백태 (L=0.5m)		



사진번호	15	위치	내부 지하2층 바닥
내 용	콘크리트 파손 (A=0.5m×2.0m)		

사진번호	16	위치	내부 지하2층 벽체
내 용	누수 및 백태 (A=0.2m×0.5m)		



사진번호	17	위치	내부 지하2층 벽체
내 용	누수로 인한 표면오염 (A=0.5m×2.5m)		

사진번호	18	위치	내부 지하2층 벽체
내 용	콘크리트 파손 (A=0.1m×0.5m)		

분원 공공하수처리시설

시설물명 : 하수처리시설



사진번호 19 위치 내부 1층 변전실 벽체

사진번호 20 위치 내부 1층 벽체

내 용 마감균열 (CW=0.2mm , L=1.5m)

내 용 마감균열 (CW=0.2mm , L=0.5m)




사진번호 21 위치 내부 1층 천장

사진번호 22 위치 내부 1층 탈수기실 바닥

내 용 누수 (A=0.5m×2.0m)

내 용 마감재 파손 (A=0.1m×0.1m, 2EA)



사진번호 23 위치 내부 1층 식당 천장

사진번호 24 위치 내부 1층 발전기실 벽체

내 용 텍스 연결상태 불량 (3EA)

내 용 마감균열 (CW=0.2mm , L=2.0m)

분원 공공하수처리시설

시설물명 : 하수처리시설



사진번호	25	위치	옥상층(중층) 채광창
내 용	보호덮개 보수		

사진번호	26	위치	옥상층(중층) 채광창
내 용	보호덮개 보수		



사진번호	27	위치	옥상층(중층) 벽체
내 용	균열 (CW=0.1mm , L=2.5m)		

사진번호	28	위치	옥상층 벽체
내 용	이음부 들뜸 (A=0.1m×10.0m, 4EA)		



사진번호	29	위치	옥상층 벽체
내 용	망상균열 (A=4.0m×1.0m)		

사진번호	30	위치	옥상층 벽체
내 용	균열 및 백태 (L=1.0m)		

분원 공공하수처리시설

시설물명 : 하수처리시설



사진번호 31 위치 옥상층 채광창

사진번호 32 위치 옥상층 채광창

내 용 손상 (1EA)

내 용 손상 (1EA)



사진번호 33 위치 옥상층 바닥

사진번호 34 위치 옥상층 바닥

내 용 마감재 박리 (A=0.1m×0.1m)

내 용 마감재 박리 (A=0.1m×0.1m)

분원 공공하수처리시설

시설물명 : 총인처리시설



사진번호	01	위치	-
내 용	전경		

사진번호	02	위치	내부
내 용	전경		



사진번호	03	위치	내부 바닥
내 용	체수흔적 (A=1.0m×2.5m)		

사진번호	04	위치	내부 바닥
내 용	체수흔적 (A=1.0m×2.0m)		



사진번호	05	위치	내부 바닥
내 용	체수 (A=1.0m×0.5m)		

사진번호	06	위치	내부 바닥
내 용	도장 들뜸 (A=1.0m×0.2m)		

분원 공공하수처리시설

시설물명 : 다중원판 탈수시설



사진번호	01	위치	-
내 용	전경		

사진번호	02	위치	사여과기 설비
내 용	상태 양호		



사진번호	03	위치	다중원판 탈수시설 설비
내 용	상태 양호		

사진번호	04	위치	외부 바닥
내 용	콘크리트 박리 (A=0.1m×0.5m)		



사진번호	05	위치	외부 바닥
내 용	콘크리트 표면상태 양호		

사진번호	06	위치	외부 바닥
내 용	콘크리트 표면상태 양호		

분원 공공하수처리시설

시설물명 : 다중원판 탈수시설



사진번호 07 위치 사여과기 설비

사진번호 08 위치 사여과기 내부 바닥

내 용 상태 양호

내 용 표면열화 (A=2.0m×6.0m)



사진번호 09 위치 사여과기 내부 바닥

사진번호 10 위치 사여과기 내부 바닥

내 용 표면열화 (A=8.0m×6.0m)

내 용 표면열화 (A=8.0m×6.0m)



사진번호 11 위치 사여과기 상부

사진번호 12 위치 사여과기 내부 천장

내 용 플레이트 부식 (A=1.0m×2.0m)

내 용 H-Beam 및 판넬 상태 양호