

삼리 공공하수처리시설

시설물명 : 분배맨홀 및 방류접합정



사진번호 01 위치 분배맨홀 외부

사진번호 02 위치 분배맨홀 외부

내 용 전경

내 용 전경



사진번호 03 위치 방류접합정 외부

사진번호 04 위치 방류접합정 외부

내 용 전경

내 용 전경

사진번호 - 위치 -

사진번호 - 위치 -

내 용 -

내 용 -

삼리 공공하수처리시설

시설물명 : 침사 및 협잡물처리실




사진번호	01	위치	외부
내 용	전경		

사진번호	02	위치	내부
내 용	전처리설비 전경		



사진번호	03	위치	내부
내 용	벽체 누수 및 백태 (A=0.4m×0.3m)		

사진번호	04	위치	내부
내 용	벽체 누수 및 백태 (A=0.4m×0.3m)		



사진번호	05	위치	내부
내 용	벽체 백태 (A=0.3m×0.4m)		

사진번호	06	위치	내부
내 용	벽체 백태 재손상 (A=0.2m×0.5m)		

삼리 공공하수처리시설

시설물명 : 유량조정조 및 유입펌프실



사진번호	01	위치	외부
내 용	전경		

사진번호	02	위치	내부
내 용	전경		



사진번호	03	위치	내부
내 용	설비 전경		


사진번호	04	위치	내부
내 용	설비 전경		

사진번호	-	위치	-
내 용	-		

사진번호	-	위치	-
내 용	-		


삼리 공공하수처리시설

시설물명 : 혼화조



사진번호	01	위치	외부
내 용	1, 2지 전경		

사진번호	02	위치	외부
내 용	1, 2지 전경		



사진번호	03	위치	외부
내 용	3, 4지 전경		

사진번호	04	위치	외부
내 용	3, 4지 전경		



사진번호	05	위치	2지 내부
내 용	전경		

사진번호	06	위치	3지 내부
내 용	전경		

삼리 공공하수처리시설

시설물명 : 일차침전지



사진번호	01	위치	외부
내 용	전경		

사진번호	02	위치	내부
내 용	전경		



사진번호	03	위치	내부
내 용	전경		

사진번호	04	위치	내부
내 용	전경		

--	--	--	--

--	--	--	--

사진번호	-	위치	-
내 용	-		

사진번호	-	위치	-
내 용	-		

삼리 공공하수처리시설

시설물명 : 질산화/탈질 처리수조



사진번호	01	위치	외부	사진번호	02	위치	외부
내 용	전경			내 용	전경		
							
사진번호	03	위치	내부	사진번호	04	위치	2지 내부
내 용	전경			내 용	전경		
사진번호	-	위치	-	사진번호	-	위치	-
내 용	-			내 용	-		

삼리 공공하수처리시설

시설물명 : 질산화 처리수조



사진번호	01	위치	외부
내 용	전경		

사진번호	02	위치	외부
내 용	전경		



사진번호	03	위치	내부
내 용	전경		

사진번호	04	위치	외부
내 용	벽체 백태		



사진번호	05	위치	외부
내 용	벽체 백태 (A=1.0m×0.6m)		

사진번호	06	위치	외부
내 용	벽체 백태 (A=0.2m×3.0m)		

삼리 공공하수처리시설

시설물명 : 질산화 처리수조



사진번호	07	위치	외부
내 용	벽체 백태		

사진번호	08	위치	외부
내 용	벽체 백태		



사진번호	09	위치	외부
내 용	벽체 백태 (A=0.2m×0.3m, 3EA)		


사진번호	10	위치	외부
내 용	벽체 기존 보수부		

사진번호	-	위치	-
내 용	-		

사진번호	-	위치	-
내 용	-		

삼리 공공하수처리시설

시설물명 : 자외선 소독조



사진번호	01	위치	외부	사진번호	02	위치	외부
내 용	전경			내 용	전경		
							
사진번호	03	위치	내부	사진번호	-	위치	-
내 용	전경			내 용	-		
사진번호	-	위치	-	사진번호	-	위치	-
내 용	-			내 용	-		

삼리 공공하수처리시설

시설물명 : 방류수조



사진번호	01	위치	외부
내 용	전경		

사진번호	02	위치	외부
내 용	전경		



사진번호	03	위치	외부
내 용	벽체 백태 (A=0.2m×1.0m)		

사진번호	04	위치	외부
내 용	벽체 백태 (A=0.2m×0.2m, 3EA)		



사진번호	05	위치	외부
내 용	벽체 백태 (A=0.3m×2.0m)		

사진번호	06	위치	외부
내 용	벽체 백태 (A=0.2m×0.5m)		

삼리 공공하수처리시설

시설물명 : 방류수조




사진번호	07	위치	외부
내 용	벽체 백태 (A=0.2m×0.5m)		

사진번호	08	위치	외부
내 용	벽체 백태 (A=0.5m×1.0m, 2EA)		



사진번호	09	위치	외부
내 용	벽체 백태 (A=0.2m×1.0m)		

사진번호	10	위치	외부
내 용	벽체 백태 (A=0.3m×0.2m)		



사진번호	11	위치	외부
내 용	벽체 백태 (A=0.2m×0.3m)		

사진번호	12	위치	외부
내 용	벽체 백태 (A=0.2m×0.2m)		

삼리 공공하수처리시설

시설물명 : 방류맨홀 및 최종방류맨홀



사진번호 01 위치 방류맨홀 외부

사진번호 02 위치 방류맨홀 외부

내 용 전경

내 용 전경



사진번호 03 위치 최종방류맨홀 외부

사진번호 04 위치 최종방류맨홀 외부

내 용 전경

내 용 전경

사진번호 - 위치 -


사진번호 - 위치 -

내 용 -

내 용 -

삼리 공공하수처리시설

시설물명 : 역세척수 저류조



사진번호	01	위치	외부	사진번호	02	위치	외부
내 용	전경			내 용	전경		
							
사진번호	03	위치	내부	사진번호	04	위치	내부
내 용	전경			내 용	전경		
사진번호	-	위치	-	사진번호	-	위치	-
내 용	-			내 용	-		

삼리 공공하수처리시설

시설물명 : 차량진입구



사진번호	01	위치	외부	사진번호	02	위치	내부
내 용	전경			내 용	바닥 균열 (CW=0.2mm, L=5.0m)		
							
사진번호	03	위치	내부	사진번호	04	위치	내부
내 용	바닥 균열 (CW=1.0mm, L=8.0m)			내 용	벽체 균열 (CW=0.2mm, L=2.0m)		
사진번호	-	위치	-	사진번호	-	위치	-
내 용	-			내 용	-		


삼리 공공하수처리시설

시설물명 : 토목처리시설




사진번호	01	위치	외부
내 용	전경		

사진번호	02	위치	1차 탈취설비
내 용	전경		



사진번호	02	위치	1차 탈취설비
내 용	전경		

사진번호	04	위치	내부반송설비
내 용	전경		




사진번호	05	위치	내부반송설비
내 용	전경		

사진번호	06	위치	프리액션밸브실
내 용	전경		

삼리 공공하수처리시설

시설물명 : 토목처리시설



사진번호	05	위치	전처리설비	사진번호	06	위치	전처리설비
내 용	전경			내 용	전경		
							
사진번호	07	위치	전처리설비	사진번호	-	위치	-
내 용	전경			내 용	-		
사진번호	-	위치	-	사진번호	-	위치	-
내 용	-			내 용	-		

삼리 공공하수처리시설

시설물명 : 관리동




사진번호	01	위치	외부
내 용	전경		

사진번호	02	위치	수배전실
내 용	전경		



사진번호	03	위치	2차 탈취설비
내 용	전경		

사진번호	04	위치	탈수설비
내 용	전경		




사진번호	05	위치	수배전실 내부
내 용	벽체 균열 (CW=0.2mm, L=1.0m, 2EA)		

사진번호	06	위치	수배전실 내부
내 용	벽체 균열 (CW=0.3mm, L=2.0m, 2EA)		

삼리 공공하수처리시설

시설물명 : 관리동



사진번호	07	위치	사무실 내부
내 용	벽체 균열 (CW=0.3mm, L=1.5m, 7EA)		

사진번호	08	위치	사무실 내부
내 용	벽체 균열 (CW=0.3mm, L=3.0m)		



사진번호	09	위치	사무실 내부
내 용	벽체 균열 (CW=0.2mm, L=4.0m)		

사진번호	10	위치	사무실 내부
내 용	벽체 균열 (CW=0.2mm, L=1.0m, 2EA)		




사진번호	11	위치	1층 계단부
내 용	벽체 균열 (CW=0.2mm, L=3.0m)		

사진번호	12	위치	1층 계단부
내 용	벽체 균열 (CW=0.1mm, L=3.0m)		

삼리 공공하수처리시설

시설물명 : 관리동



사진번호 13 위치 1층 계단부

사진번호 14 위치 2층 계단부

내 용 벽체 마감 망상균열 (A=1.0m×2.0m)

내 용 벽체 마감 망상균열 (A=1.0m×2.0m)



사진번호 15 위치 옥상층

사진번호 16 위치 옥상층

내 용 벽체 균열 (CW=0.3mm, L=15.0m)

내 용 바닥 균열 (CW=0.3mm, L=5.0m)



사진번호 17 위치 옥상층

사진번호 18 위치 옥상층

내 용 바닥 체수 및 박리 (A=8.0m×0.4m)

내 용 바닥 체수 및 박리 (A=8.0m×0.4m)

삼리 공공하수처리시설

시설물명 : 전기 및 TMS실



사진번호	01	위치	외부
내 용	전경		

사진번호	02	위치	내부
내 용	전경		



사진번호	03	위치	내부
내 용	벽체 균열 (CW=0.2mm, L=0.5m, 2EA)		

사진번호	04	위치	내부
내 용	벽체 균열 (CW=0.2mm, L=1.0m, 2EA)		



사진번호	05	위치	내부
내 용	벽체 균열 (CW=0.2mm, L=1.0m, 4EA)		

사진번호	06	위치	내부
내 용	벽체 균열 (CW=0.2mm, L=1.0m, 4EA)		

삼리 공공하수처리시설

시설물명 : 전기 및 TMS실



사진번호 07 위치 내부

사진번호 08 위치 내부

내 용 벽체 균열 (CW=0.1mm, L=1.0m, 2EA)

내 용 벽체 균열 (CW=0.2mm, L=0.3m)



사진번호 09 위치 내부

사진번호 10 위치 내부

내 용 벽체 마감균열 (CW=0.5mm, L=2.0m)

내 용 천장 마감 망상균열



사진번호 11 위치 내부

사진번호 12 위치 내부

내 용 천장 마감 망상균열

내 용 천장 마감 망상균열