地 質 柱 狀 圖
DRILL LOG

調 査 名 PROJECT	남양주 자동차 검사소 옹벽 안전진단 지반조사	孔 番 HOLE No.	BH-2
標 高 ELEV.	0.0	T.B.M.	
調査 場所 LOCATION	남양주시 진건읍 송능리 60-7 일원	地下孔內水位 GROUNDWATER	형성않됨
調査年月日 DATE	2012년 10월 16일	擔 當 者 DRILLER	박 동 길

(주)시료 채취 방법의 기호 REMARKS
- ○ 자연시료 U.D. SAMPLE
- ◎ Sampled by penetration test 관입시험기에 의한 시료
- ● Core sample 코아시료
- ⊗ Disturbed sample 흐트러진시료

標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	層厚 (m)	土質記號	土質名	色調	觀察	타격회수/관입량	타격회수 15cm	타격회수 15cm	N 値 10 20 30 40	試料番號	深度 (m)	採取方法
1	-1.00	1.0	1.0		매립토	암갈색 회갈색	*매립토층: 0.0 - 1.0m 0.0 - 0.2m : As,con. 0.2 - 0.4m : 자갈. 0.4 - 0.8m : Con'c 0.8 - 1.0m : 자갈.							
2	-2.00	2.0	1.0		보통암	회갈색	*보통암층: 1.0 - 2.0m 흑운모편마암(Gneiss). 보통풍화 내지 약간풍화. 보통강함 내지 매우강함. 부분적으로 균열및절리발달. T.C.R - 95%, R.Q.D - 10% 심도 2.0m 에서 시추종료.							
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														