

1. 바람산옹벽 상태평가표

No	침하	기울기	활동	파손 및 손상	균열	마모 / 침식	박리	박락 / 충분리	탄산화	염화물	백태	철근 노출	배수공	배부름	유실	이격	채움 콘크리트	암석 풍화도	주변영향인자			결합 점수 합계	평가단위 결함지수	평가단위 평가결과	
																			배수로	사면상태					
																				사면 구배	낙적 흔적	침출수			
1	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	1	-	1	-	-	1	20	0.333	c
2	-	2	2	3	6	-	-	1	-	-	1	-	12	-	-	-	2	-	1	-	-	1	31	0.517	c
3	-	2	2	3	-	-	-	-	2	-	1	-	12	-	-	-	2	-	1	-	-	1	26	0.433	c
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	2	-	1	-	-	1	10	0.167	b
5	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	1	6	4	-	-	2	-	1	-	-	1	21	0.350	c
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	-	-	2	-	1	-	-	1	11	0.183	b
7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	-	-	-	2	-	1	-	-	1	11	0.183	b
8	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	0.083	a
9	-	-	-	4	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	12	0.200	b
10	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	0.083	a
11	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	0.100	a
12	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	0.083	a
13	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	0.083	a
평균	-	0.46	0.31	2.77	0.92	-	-	0.31	0.23	-	0.31	0.15	4.61	0.31	-	-	1.00	-	1.00	-	-	0.54	12.92	0.215	-

■ 결함지수 평균점수 범위가 $0.15 \leq F < 0.30$ 이므로 상태평가등급은 “B등급”으로 평가됨