

2017년 상반기 시설물 정기점검 용역(7공구) 정 기 점 검 외 관 조 사 망 도

[1 · 2 종 시 설 물 / 교 량 · 터 널]
PART 2

2017. 06.

 新대구부산고속도로주식회사
New DAEGU BUSAN Expressway Co., Ltd.

점검기관  (주) 위드이앤오

2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
1·2종 시설물 외관조사망도 (7공구) PART2

2017. 6 新대구부산고속도로(주)

7공구 시설물

[교량6개소, 터널4개소]

4. 밀양IC 1교

5. 금천교

6. 엄남천교

7. 가곡터널

8. 고정1터널

9. 고정2터널

10. 고정3터널