

## 시설물관리대장(교량)

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| 시 설 물 번 호                                                   | BR2014-0000315 |
| 관 리 번 호                                                     |                |
| 시 설 물 명                                                     | 태성고가(상선)       |
| 내 용                                                         |                |
| 1. 기본현황                                                     |                |
| 2. 상세제원                                                     |                |
| 3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력                                         |                |
| 4. 보수·보강 이력                                                 |                |
| 5. 첨부: 1) 전경사진<br>2) 정·측면,기타사진<br>3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료 |                |

관리주체 : 한국철도공사 정읍고속철도시설사무소

---

소유자 : 한국철도시설공단                      전화번호 : 063-701-8167

---

보관자 : \_\_\_\_\_

---

## 1. 기본현황

| 시설물 번호                               |                         | 관리번호     | 시설물명        |                         |                    | 노선               | 시설물종류              | 시설물종별     | 시설물구분      |
|--------------------------------------|-------------------------|----------|-------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------|------------|
| BR2014-0000315                       |                         |          | 태성고가(상선)    |                         |                    | 호남고속철도           | 철도교량               | 1종        | 교량         |
| 위치 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소) |                         |          |             |                         | 관리주체               |                  | 관리주체구분             | 소유자       |            |
| 충청북도                                 | 청원군                     | 강내면 태성리  |             |                         | 한국철도공사 정읍고속철도시설사무소 |                  | 공공                 | 한국철도시설공단  |            |
| 준공일                                  | 하자담보책임만료일               |          | 상세제원        | 안전점검 및 정밀안전진단 이력        | 보수·보강 이력           | 관리주체의 설계도서보존     | 설계도서사본 공단제출        | 감리보고서     | 안전점검 종합보고서 |
| 2013년 12월 21일                        | 2023년 12월 20일           |          | 유           | 유                       | 무                  | 대상-보존            | 대상-제출              | 대상-제출     | 대상-제출      |
| 설계기간                                 |                         | 설계자      |             | 공사기간                    |                    | 시공자              |                    | 총공사비(백만원) |            |
| 2008-10-15 ~ 2009-08-15              |                         | (주)케이알티씨 |             | 2009-05-22 ~ 2013-12-21 |                    | SK건설(주), (주)대우건설 |                    | 3,242     |            |
| 영 10조대상                              | 감리기간                    |          | 감리자 (책임감리원) |                         | 공사발주자              |                  | 공사명                |           | 공사감독·공사관리관 |
| 아니오                                  | 2009-10-09 ~ 2014-06-30 |          | 장경우         |                         | 한국철도시설공단           |                  | 호남고속철도 제1-1공구 건설공사 |           | 황도경        |
| ▷ 기타 기본현황                            |                         |          |             |                         |                    |                  |                    |           |            |
| 작성일                                  |                         | 작성자      |             |                         | 최종 수정일             |                  | 최종 수정자             |           |            |
| 2014년 03월 17일                        |                         | 신병환 인    |             |                         | 2014년 03월 18일      |                  | 한국철도시설공단 충청본부      |           |            |
| ▷ 비고                                 |                         |          |             |                         |                    |                  |                    |           |            |

## 2. 상세제원

| 시설물명      |           |          | 교량시점위치<br>(읍면동리까지 기입)   |       | 교량종점위치<br>(읍면동리까지 기입) |     | 설계활하중   |   | 허용통행하중       |  |                   |              |
|-----------|-----------|----------|-------------------------|-------|-----------------------|-----|---------|---|--------------|--|-------------------|--------------|
| 태성고가(상선)  |           |          | 충청북도 청원군 강내면<br>태성리     |       | 충청북도 청원군 강내면<br>산단리   |     | HL하중    |   | 0 ton        |  |                   |              |
| 연 장       |           |          | 폭                       |       |                       | 차로수 |         |   | 내진설계 적용여부    |  |                   |              |
| 길이(m)     | 경간수       | 최대경간장(m) | 보도(m)                   | 차도(m) | 계(m)                  | 상행  | 하행      | 계 |              |  |                   |              |
| 130       | 4         | 35       | 0.0                     | 0     |                       | 1   | 1       | 2 | 적용           |  |                   |              |
| 상부구조      | 경간구성      |          | 30 + 35 + 35 + 30 = 130 |       |                       |     |         |   |              |  |                   |              |
|           | 주경간 형식    |          | 부경간 형식                  |       | 받침 종류                 |     | 신축이음 종류 |   | 하부 통과제한높이(m) |  |                   |              |
|           | P.S.C BOX |          | P.S.CBOX                |       | 포트받침                  |     |         |   | 0.0          |  |                   |              |
| 하부구조      | 교         |          |                         |       | 각                     |     | 교       |   | 대            |  | 교차노선<br>(또는 교차하천) | 교차하천 최고수심(m) |
|           | 형 식       |          | 갯 수                     |       | 기초형식                  |     | 형 식     |   | 기초형식         |  |                   |              |
|           |           |          |                         |       | 직접기초                  |     |         |   |              |  | 0                 |              |
|           |           |          |                         |       |                       |     |         |   |              |  |                   |              |
| ▷ 기타 상세제원 |           |          |                         |       |                       |     |         |   |              |  |                   |              |

전경사진



정·측면,기타사진

